

Принципы кодирования битов

Нумерация байтов и битов всегда начинается с 0.

В битах можно вручную проставлять "1" для включения определенного бита в двоичном коде. Порядок в битах идет с конца, например,

00000001 - включенный бит "0"

00000010 - включенный бит "1"

Программа LCode

Для быстрого редактирования битов существует программа LCode

Screenshot

[СКАЧАТЬ](#)

В неё можно внести 16-ричную hex кодировку определенного блока. Программа сама разобьет кодировку на байты, и в нужном байте уже включить нужный бит.

Комментарии