


Plant capacity factor

90-100%
80-90%
70-80%
60-70%
50-60%
40-50%
30-40%
20-30%
10-20%
0-10%



62.4%
mean

38.2%

48.4%
46.7%

20 10 0 10 20
Percentage of plants (United States)
source: US EIA