

*****PRUEBAS**

NIT: 890110850-5

Tel: 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com

Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -
BARRANQUILLA

Estado actividad:

Cerrado - CERRADO EXITOSO

INFORMACION CLIENTE Y ORDEN DE SERVICIO

Razon Social: ALIMENTOS BALANCEADOS
TEQUENDAMA S.A.

Sucursal: SEDE 2

Dirección:
KM 2 VIA FUNZA COTA

Tecnico: LUIS MANUEL BARRIOS PALOMINO

Orden Servicio: 600000011

Asignado Por: NESTOR DUARTE

FECHA Y HORARIO (DD/MM/AAAA)

Fecha Hora Inicio Programacion:
23/09/2021 08:00:00

Fecha Hora Fin Programacion:
23/09/2021 09:00:00

COMENTARIOS

OJO QUE EL MOTOR TIENE UN RUIDO EN LA CULATA

EJECUCION (DD/MM/AAAA)

Fecha y Hora Ejecucion/inicio:
23/09/2021 15:58:00

Fecha y Hora Ejecucion/cierre:
23/09/2021 16:02:00

NOTAS

el cliente debe tener en cuenta que todos los días tiene que revisar el motor por la fisura que tienen el pistón Es recomendable que siempre esté revisando el nivel de aceite y también el nivel del líquido refrigerante

EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD

1 CLIENTE

1

Comentarios: efectivamente tenemos un ruido en la culata eso se tiene que revisar urgentemente



2

Comentarios: miramos El ruido que estaba en la culata Y tenemos una fisura esta figura se encuentra en el pistón



*****PRUEBAS**

NIT: 890110850-5

Tel: 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com

Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -

BARRANQUILLA

INFORMACION CLIENTE Y ORDEN DE SERVICIO

Razon Social: ALIMENTOS BALANCEADOS
TEQUENDAMA S.A.

Sucursal: SEDE 2

Dirección:
KM 2 VIA FUNZA COTA

Tecnico: LUIS MANUEL BARRIOS PALOMINO

Orden Servicio: 600000011

Asignado Por: NESTOR DUARTE

FECHA Y HORARIO (DD/MM/AAAA)

Fecha Hora Inicio Programacion:

23/09/2021 08:00:00

Fecha Hora Fin Programacion:

23/09/2021 09:00:00

EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD

3

Comentarios: los tubos que van desde el motor a la caja de cambio está correctamente el aire acondicionado también

