

# INSTRUKCJA PROGRAMU

2 Program do konwersji wagowo sztukowej - AREX

DIN 933	M3	25
DIN 931	M4	28
DIN 912	M5	30
DIN 603(zamkowa)	M6	35
PN 82406 (zamkowa)	M8	40
DIN 938	M10	45
DIN 939	M12	50
DIN 835	M14	55
DIN 965	M16	60
DIN 963	M18	65
DIN 913,914,915,916(broki)	M20	70
DIN 7985	M22	75
DIN 84, 85	M24	80
DIN 7991	M27	85
DIN 94	M30	90
Nakretki_Podkladki		95

a b c

Wybierz Normę → Wybierz Średnice → Wybierz Długość

3

**DIN 938 M10x40**

1000 sztuk waży : 25.8 kg

Przelicznik 100szt. na kg. : 0.388

Przelicznik kg. na 100szt. : 2.580

a

1

EXEL Z DANYMI

INSTRUKCJA PROGRAMU

INSTRUKCJA DODAWANIA KOLEJNYCH ROZMIARÓW

INSTRUKCJA DODAWANIA PRZELICZNIKÓW DO SUBIEKTA

Wpisz sztuki lub kilogramy aby przeliczyć na inną jednostkę

4

100

Oblicz ile to kilogramów

Oblicz ile to sztuk

a 100 szt = 2.58 kg

Wpisz cenę za 100szt lub za kg

b

12,43

Konwersja ceny z zł/100szt -> zł/kg

Konwersja ceny z zł/kg -> zł/100szt

12.43zł/100szt = 4.82zł/kg

## 1. Instrukcje do programu

## 2. Wybieranie DIN-u (a) → rozmiaru (b,c)

**Tylko po zaznaczeniu wszystkich trzech opcji(a,b,c) program będzie działał(a dokładnie jego 4 część)**

## 3. Dane na temat pozycji

### 3.a. Przeliczniki do Subiekta GT

## 4. Po wypełnieniu opcji 2.a; 2.b; 2.c ten moduł jest dostępny

Pierwsza część służy do obliczeń ze 100szt na kg

Druga część służy do przeliczania cen

W polu 4.a wpisujemy pożądaną przez nas wartość, którą chcemy zamienić

W polu 4.b zaznaczamy co chcemy zrobić