

faulty option (bug) VIDEO_SAA7134_GO7007 == 0 & SND_SOC_RT5514_SPI == 2

