



Part2

C15	
C14	
C13	
C12	
C11	\$16
C10	\$3
C9	\$2
C8	\$1
C7	\$0
C6	EN
C5	VCC
C4	GND
C3	
C2	
C1	
C0	

VCC
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
ADD
INT

MPU-6050 (GY-521)

Part3



R9

power source



R7



R3



R5



R2

