


Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	



- 1 * Размеры для справок
2 Установку элементов производить по чертежу. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
3 Паять ПОС61, ПОСК 50-18 ГОСТ 21931-76, пастой Sn62Pb36Ag2
4 Печатные проводники и переходные отверстия не показаны

СКТБ.002.01					EduBot		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборочный чертеж		
Разраб.	Подп.	Подп.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Проб.	Холм.						4:1
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					Открытая робототехника		
Утв.	Алексеев						