

N°:

898

Técnico:

Luís Correia

Data:

segunda-feira, 18-08-2025

Detalhes:

Testar setores de rega, substituir aspersor. .Aspiração, abertura e fecho. Verificar enchimentos noturnos. Osmoses e tanques de reserva Lavagem de filtros e pré filtros. Osmoses e tanques