

Nº:

707

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sábado, 19-07-2025

Detalhes:

Ligar aspiração.
Verificar tanques e wc.
Verificar onde esta a perder hipoclorito na Activa.
Fazer Backwash