









FICHA DE REPARACIÓN				Nº DE FICHA	00003
				FECHA	00/00/00
NOMBRE	Pablo				
APELLIDOS	Cerezo Gómez				
CICLO DE REFERENCIA	Mecatrónica Industrial				
CIUDAD	Soria	EDAD	18		
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO					

INFORMACIÓN DEL OBJETO A REPARAR		DETALLES (FOTOS)
¿QUE ES?	Carrete de pesca Pole 30	
¿QUE LE PASA?	Se atasca	
¿QUE TE PROPONES HACER?	Desmontarlo para encontrar el fallo	


SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN		DETALLES (FOTOS)
9/11/2019	Desenroscar freno para poder sacar la bobina.	

9/11/2019	<p>Extraer engranaje (16 dientes rectos) del eje para poder sacar después tuerca hexagonal con llave nº 10, al quitar la tuerca se extrae hacia arriba el pick-up.</p>	 <p>A photograph showing the disassembly of a mechanical component. A hexagonal nut is being removed from a shaft using a 10mm hex key. The pick-up arm is being lifted upwards, and a small brass-colored nut is visible on the surface.</p>
9/11/2019	<p>Quitar tapa roscada de la manivela. Desenroscar tornillo plano alojado debajo de la tapa. Al quitarle podremos sacar la manivela.</p>	 <p>A photograph showing the removal of the crank cover. The cover is being lifted off the crankshaft, revealing the internal components. A small screw is visible on the surface.</p>
9/11/2019	<p>Desenroscar tres tornillos de estrella que hay en el cuerpo podremos quitar la tapa de la caja de mecanismos.</p>	 <p>A photograph showing the removal of the mechanism cover. The cover is being lifted off the mechanism, revealing the internal components. A small screw is visible on the surface.</p>

9/11/2019	<p>Desenroscar tornillo de estrella situado al lado del eje. Extraer el freno anti retroceso.</p>	
9/11/2019	<p>Extraer engranaje helicoidal de 32 dientes, engranaje de dientes rectos de 15 dientes y rodamiento rígido de bolas situados en la caja de mecanismos.</p>	
9/11/2019	<p>Alrededor del eje hay tres tornillos de estrella sujetando el rodamiento rígido de bolas que sujeta el eje. Extraer el eje junto al tornillo sin fin. El engranaje de dientes helicoidales junto al tornillo sin fin hace girar la bobina.</p>	

9/11/2019

El engranaje de dientes rectos Z= 30 con un tetón hace que por medio de proceso biela manivela suba el eje con la bobina de arriba hacia abajo



HERRAMIENTAS EMPLEADAS:



NOMBRE DE RESPONSABLE

ALFREDO SÁNCHEZ LÓPEZ

FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN

19/09/19