



07	Nainital	09	15	-
08	Pauri	07	02	-
09	Pithoragarh	14	26	-
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	08	92	02
12	U.S.Nagar	-	18	-
13	Uttarkashi	05	13	-
Total		79	277	08

#### Updated Status of Closed Roads (District wise)

S.No.	District Name	NH, SH, BRO, MDR, ODR	PWD	PMGSY, RWD	Total
01	Almora	01 MDR,	02	05	08
02	Bageshwar		03	05	08
03	Chamoli	01 SH	02	15	18
04	Champawat	-	-	-	-
05	Dehradun	01 ODR	03	11	15
06	Haridwar		01	-	01
07	Nainital		04	01	05
08	Pauri	01 NH, 01 MDR, 01 ODR	05	12	20
09	Pithoragarh	01 Border Road	04	15	20
10	Rudraprayag	01 NH	04	17	22
11	Tehri	01 SH	04	12	17
12	U.S.Nagar	-	-	-	-
13	Uttarkashi	01 NH	-	16	17
Grand Total		03 NH, 02 SH, 01 Border Road, 02 MDR, 02 ODR	32	109	151

क्र. स.	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
01	उत्तरकाशी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार— दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल/आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों/संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—1056 (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्स, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों/राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा है)।</li> <li>2— रेस्क्यू में लगाये गये हैलीकॉप्टर— Air Force (Chinook-02, ALH-01, MI-02=05), UCADA-09, Army- (ALH-1, Cheetah-2=03) के द्वारा दिनांक 12.08.2025 तक राहत एवं बचाव कार्य एवं सामग्री लाने/ले जाने हेतु कुल 356 Sorties किये गये हैं।</li> <li>3— रेस्क्यू का विवरण— कुल 1308 यात्री/स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया है।</li> <li>4— IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सिडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट दिया गया है तथा युद्ध स्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।</li> <li>5— धराली SAR Operation क्षेत्र में खीरगाड़ का पुनः जल स्तर बढ़ा है तथा खोज एवं बचाव दल आवागमन हेतु जो लकड़ी एवं लोहे के पाइप के Improvised छोटे लिंक पुलिया बनाई गई थी बह गई थी, पुनः स्थापित कर दी गयी है तथा सेक्टर में जो गड्ढे खोज हेतु बनाये गये थे पुनः पानी से भर गये थे खाली कर दिये गये तथा SAR Operation शुरू किया गया था।</li> </ol>

	<p>6— धराली से मुखवा का मुख्य झूला ब्रिज बेस को तुरंत मजबूत करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देशित किया गया है। आज आर्मी इंजीनियर, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 की टीम ने झूला ब्रिज का निरीक्षण किया, जिसमें ब्रिज के तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता बतायी गयी एवं वर्तमान में सुरक्षित रहते हुए एक-एक कर पार करने की सलाह दी गयी।</p> <p>7— मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, सचिव, गृह तथा सचिव, आपदा प्रबन्धन लगातार राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित रहकर खोजबीन एवं राहत-बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं तथा इस कार्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करा रहे हैं।</p> <p>8— दैवीय आपदा की स्थिति से निपटने हेतु वरिष्ठ आई0ए0एस0 एवं आई0पी0एस0 अधिकारियों की 04 विशेष टीम बनाकर घटना स्थल क्षेत्र में तैनात किया गया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौके पर खोजबीन एवं राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं तथा आयुक्त, गढ़वाल एवं पुलिस महानिरीक्षक जनपद मुख्यालय से लगातार खोजबीन एवं राहत-बचाव कार्य हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर रहे हैं।</p> <p>9— भागीरथी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु UJVNL तथा सिंचाई विभाग के 30 इन्जीनियर व कार्मिकों की टीम हर्षिल भेजी गयी है तथा SDRF एवं UJVNL की टीम ने झील में फंसे हुए लकड़ी के Logs को काट कर हटाया साथ ही जल प्रवाह हेतु मैनुवली किनारे से Channelisation का कार्य शुरू हो गया है।</p> <p>10— आज NDRF की 02 OBM Boat हर्षिल Lake कार्य हेतु हर्षिल पहुंच गयी है।</p> <p>11— आपदा के कारणों की जांच, सम्बन्धित उपायों एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु Expert एवं विशेषज्ञों की स्पेशल टीम जिसमें ULMML, Wadia Institute, CBRI Roorkee, GSI के Scientist शामिल हैं, को भेजे जाने का आदेश निर्गत किया गया है।</p> <p>12— उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (USAC) को NRSC एवं IIRS के साथ समन्वय कर एक नोडल एजेन्सी के तौर पर अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनीटरिंग करने हेतु सेन्सर लगाये जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं।</p> <p>13— सभी रेस्क्यू एजेन्सीज विशेष उपकरणों जैसे-जी0पी0आर0, थर्मल इमेजर, ड्रोन, लिडार, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।</p> <p>14— मेडिकल टीम का विवरण—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• धराली में — 01 मेडिकल टीम, 01 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 01 एम्बुलेंस</li> <li>• हर्षिल में — 07 स्पेशलिस्ट तथा 01 SMO मेडिसन के साथ।</li> <li>• मातली में — 02 डॉक्टर आई0टी0बी0पी0, 04 स्पेशलिस्ट हेल्थ विभाग।</li> <li>• DH उत्तरकाशी —08 स्पेशलिस्ट</li> <li>• 294 बेड्स तथा ICU-65 की व्यवस्था की गई है।</li> </ul> <p>भर्ती किये गये घायलों का विवरण—</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी</td><td style="text-align: right;">—01</td></tr> <tr> <td>एम्स हॉस्पिटल</td><td style="text-align: right;">—01</td></tr> <tr> <td>एम0एच0 देहरादून</td><td style="text-align: right;">—02</td></tr> <tr> <td><b>कुल</b></td><td style="text-align: right;"><b>—04</b></td></tr> </table>	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	—01	एम्स हॉस्पिटल	—01	एम0एच0 देहरादून	—02	<b>कुल</b>	<b>—04</b>
जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	—01								
एम्स हॉस्पिटल	—01								
एम0एच0 देहरादून	—02								
<b>कुल</b>	<b>—04</b>								

	<p>15— जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मृत-01, लापता-68 (जिसमें 25 नेपाली मूल के व्यक्ति शामिल हैं)</p> <p>16— आपदा हेतु परिवहन विभाग/परिवहन निगम द्वारा कुल 110 वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।</p> <p>17— धराली में कार्यरत मशीनों का विवरण— (जे0सी0बी0-05, एस्कवेटर-03, डोजर-02, टिप्पर-10, जनरेटर-01) कुल-21</p> <p>18— हर्षिल में आवश्यक सेवायें बहाल हो चुकी हैं तथा पर्याप्त राशन, डीजल, पेट्रोल इत्यादि का भंडारण लगातार किया जा रहा है तथा भेजी गयी राहत सामग्री भी हर्षिल पहुंच चुकी है।</p> <p>19— जिन लोगों के आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उनके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रु. 05.00 लाख की तात्कालिक सहायता की घोषणा की गयी है।</p> <p>20— प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से समस्त पहलुओं का परीक्षण करते हुए प्रभावितों/स्थानीय, जनप्रतिनिधियों/जिला प्रशासन से विचार-विमर्श करते हुए रिपोर्ट दिये जाने हेतु सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।</p> <p>21— हर्षिल में सभी संचार व्यवस्था स्थापित कर दी गयी हैं।</p> <p>22— हर्षिल में माइक्रो हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना में विद्युत उत्पादन बहाल कर दिया गया है तथा हर्षिल/धराली में विद्युत आपूर्ति बहाल की गयी है।</p> <p>23— लिंगीगाड़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल के स्थान पर वैली ब्रिज को स्थापित कर आवागमन हेतु सुचारु कर दिया गया है। दबराणी से सोनगाड़ तथा हर्षिल से धराली तक आगामी 02 दिनों में बाधित मार्ग को PWD के द्वारा सुचारु कर दिया जायेगा।</p> <p>24— NGRI की स्पेशल इन्जीनियर की टीम GPR (Motion) धराली में कार्य कर रही है।</p> <p>25— चीता हेलीकॉप्टर टीम द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में LIDAR सर्वे किया गया तथा पूरे इलाके को लगातार स्कैन किया जा रहा है।</p> <p>26— धराली आपदा हेतु जनपद उत्तरकाशी को खोजबीन, राहत-बचाव एवं पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण हेतु रु0 20.00 करोड़ जारी किया गया है तथा रु0 5.50 करोड़ की धनराशि पुनर्वास हेतु जारी की गयी है।</p> <p>27— <b>Geology &amp; Mining</b> के संयुक्त निदेशक, भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम के साथ हर्षिल पहुंचे।</p> <p>अधिकतम तापमान — 30°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऋषिकेश-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) डबराणी, सोनगाड़, हर्षिल तथा धराली में मलवा आने से बाधित है। बीआरओ के द्वारा मार्ग को सुचारु किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> <li>• विकासनगर-बड़कोट-राष्ट्रीय राजमार्ग-(NH-507) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• जनपद में 01 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 16 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
--	--

02	हरिद्वार	<p><b>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</b>  <b>जलभराव की सूचना—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. शान्तरशाह पंतजली फेस-01 योग सिटी में जलभराव होने की सूचना प्राप्त हुई है, कार्यवाही की जा रही है।</li> <li>2. जलालपुर ब्लाक रूड़की में वर्षा के कारण मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कोई जनहानि की सूचना नहीं है।</li> <li>3. एथेल सुभाषगढ़ में प्राइमरी स्कूल/आगनबाड़ी केन्द्र में जलभराव होने की सूचना प्राप्त हुई है, कार्यवाही की जा रही है।</li> <li>4. कृष्णा नगर में भारी वर्षा के कारण गली न0 25 से 30 में जलभराव हो गया है, कार्यवाही की जा रही है।</li> </ol> <p><b>गंगा नदी का जलस्तर (सायं 6:00 बजे)</b>  गंगा नदी — 292.05 मी0 (खतरे का स्तर-294.00मी0)  अधिकतम तापमान — 30°C  मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जनपद में 01 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिसे खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
03	ऊधम सिंह नगर	<p><b>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार—</b></p> <p>अधिकतम तापमान — 32°C  मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जनपद में सभी मार्ग यातायात हेतु सुचारु हैं।</li> </ul>
04	रूद्रप्रयाग	<p><b>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</b>  आज दिनांक 12.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:09 बजे तहसील रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 01 ईको वाहन संख्या यू0के0-07टी0डी0-8629 रूद्रप्रयाग की ओर आते समय स्थान घोलतीर शिवानंदी के समीप वाहन पर ऊपर पहाड़ी से चट्टान गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। घटना का विवरण निम्नवत् है—</p> <p>कुल व्यक्ति — 05  मृतक — 01 (महिला)  घायल — 04</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• उक्त घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग में भर्ती कराया गया है।</li> </ul> <p>अधिकतम तापमान — 31°C  मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• रूद्रप्रयाग-केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107) जवाड़ी बाईपास में अवरुद्ध है, सोनप्रयाग जाने वाले वाहनों को मुख्य बाजार, रूद्रप्रयाग से डायवर्ट किया गया है।</li> <li>• ऋषिकेश-श्रीनगर-रूद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• ऊखीमठ-चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• बांसवाड़ा-कर्णसिल राज्य मार्ग-56 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• जनपद में 21 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
05	नैनीताल	<p><b>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</b></p> <p>अधिकतम तापमान — 25°C  मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• क्वारब-भवाली-ज्योलियाकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-87 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• रामनगर-बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग-121 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग-109 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• गर्जिया-घुघुतियाधार-बेतालघाट-राज्य मार्ग-82 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• रामनगर-भण्डापानी-अमगढ़ी राज्य मार्ग-71 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• भवाली-धनाचूली राज्य मार्ग- यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>• नैनीताल-कालादूंगी राज्य मार्ग-यातायात हेतु खुला है।</li> <li>• गर्जिया-बेतालघाट-ओडाखान राज्य मार्ग-62 यातायात हेतु सुचारु है।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>जनपद में 05 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोले जाने की कार्यवाही गतिमान है।</li> </ul>
06	चमोली	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 24°C</p> <p>मौसम की स्थिति — हल्की वर्षा हो रही है।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति:—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋषिकेश—बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)— यातायात हेतु सुचारु है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्टी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है।)</li> <li>जोशीमठ—मलारी—नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जोशीमठ— ओली मोटर मार्ग—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>बद्रीनाथ—माण्डा राष्ट्रीय राजमार्ग(बी0आर0ओ0)—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जनपद में 01 राज्य मार्ग एवं 17 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><b>पेयजल व्यवस्था—</b> जल संस्थान कर्णप्रयाग के तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गौचर में पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण गौचर नगर में पेयजल आपूर्ति बाधित है। क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन सुचारु किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।</p>
07	अल्मोड़ा	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 28°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति:—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य मार्ग—मैहलचौरा—बछुवाबाण—चौखुटिया राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जनपद में 01 मुख्य जिला मार्ग तथा 07 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
08	पिथौरागढ़	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 26°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति:—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>पिथौरागढ़—धारचूला—तवाघाट—सोबला बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>गुंजी—कुट्टी—ज्यूलीकोंग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जौलजीबी—मुनस्यारी बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>डगोली—सैलानी—दाड़िमखेत राज्य मार्ग (SH-60) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>बैजनाथ—क्वीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>तवाघाट—सोबला मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>मुनस्यारी—मिलम मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) कि.मी. 24 पर वॉशआउट होने के कारण अवरुद्ध है।</li> <li>थल—मुनस्यारी राज्य मार्ग कि0मी0 168 में यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>धारचूला—तवाघाट राष्ट्रीय (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>तवाघाट—गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जनपद में 01 बार्डर मार्ग एवं 20 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>

09	बागेश्वर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 29°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बैजनाथ—बागेश्वर—कपकोट—खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● कौसानी—बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● बागेश्वर—दोफाड—धरमघर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● जनपद में 08 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारु किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
10	चम्पावत	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 29°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● टनकपुर—चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारु हैं।</li> <li>● लोहाघाट—पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारु है</li> <li>● ककराली गेट—तुलीगाड़—भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु सुचारु हैं।</li> <li>● जनपद में सभी मार्ग खुले हैं।</li> </ul>
11	पौड़ी गढ़वाल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>1—दिनांक 06.08.2025 को समय प्रातः लगभग 10:00 बजे तहसील थलीसैण के अन्तर्गत स्थान ग्राम बाकुंडा के समीप गदेरा में पानी बढ़ने के कारण नेपाली मूल के मजदूरों की झोपड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। घटना का विवरण निम्नवत् है—</p> <p>लापता — 05 (02महिलाएं, 02 पुरुष एवं 01 बच्चा)</p> <p>घायल — 04</p> <p>वाहन (डम्पर) — 01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● पुलिस एवं राजस्व टीमों द्वारा खोज—बीन की जा रही है।</li> <li>● विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।</li> </ul> <p>अधिकतम तापमान — 22°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ऋषिकेश—श्रीनगर—रूद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● धुमाकोट—कोटद्वार—रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग—121— कलीगढ़ के समीप पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण अवरुद्ध है।</li> <li>● जनपद में 01 राष्ट्रीय राजमार्ग, 01 मुख्य जिला मार्ग, 01 अन्य जिला मार्ग एवं 17 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारु किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><b>पेयजल व्यवस्था—</b> जल संस्थान पौड़ी की 136 योजनाएं तथा जल संस्थान कोटद्वार में 50 योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से पेयजल आपूर्ति बाधित है, सुचारु कार्य गतिमान है।</p> <p><b>विद्युत व्यवस्था—</b> तहसील—थलीसैण के विद्युतखण्ड नैनीडाण्डा के अन्तर्गत एक फीडर में ब्रेकडाउन होने के कारण चौथान पट्टी के 02 ग्रामों में विद्युत व्यवस्था बाधित है। विद्युत बहाली का कार्य किया जा रहा है।</p>
12	देहरादून	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:—</p> <p>अधिकतम तापमान — 29°C</p> <p>मौसम की स्थिति — वर्षा हो रही है।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● हबर्टपुर —विकासनगर—राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)— यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए—त्यूनी—चकराता—बाटाघाट—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी0 —फेडजी—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी—चकराता—पोंटा साहिब (NH-72B)—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● हरिपुर—इच्छाड़ी—क्वानू—मीनस राज्य मार्ग—यातायात हेतु सुचारु है।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>● कालसी-चकराता-जजरेड राज्य मार्ग- यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● सहिया क्वानू (राज्य मार्ग-81) यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● जनपद में 01 अन्य जिला मार्ग तथा 14 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li></ul>								
13	टिहरी	<p><b>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार-</b> आज दिनांक 12.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 2:20 बजे तहसील घनसाली के अन्तर्गत ग्राम दर्जआना घुतु के समीप 01 बच्चा आर्यन उम्र-09 वर्ष अपने दादाजी के साथ गदेरा पार करते समय पैर फिसलने से गदेरे में बहने के कारण मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है।</p> <p><b>मृतक बच्चे का विवरण-</b> श्री आर्यन पुत्र श्री सोहन लाल, उम्र-09 वर्ष, निवासी चड़ोली। अधिकतम तापमान - 19.6°C मौसम की स्थिति - बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ऋषिकेश-कीर्तिनगर राष्ट्रीय राजमार्ग-07 यातायात हेतु खुला है।</li><li>● त्यूनी-चकराता-मसूरी-धनोल्टी-चम्बा-टिहरी-मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए-यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● ऋषिकेश-चम्बा-धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-94) यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● ऋषिकेश-देवप्रयाग-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58) यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● गुल्लरनाई-सिलखणी-मठियाली राज्य-76 यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● नरेन्द्रनगर-रानीपोखरी राज्य -77 यातायात हेतु सचय है।</li><li>● जनपद में 01 राज्य मार्ग एवं 16 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li></ul> <p><b>विद्युत व्यवस्था-</b> वि0ख0 भिलगंगा क्षेत्र की ग्राम पदोखा, स्यूरी, आर्स, मुयालगॉव में लाईन के ऊपर पेड़ गिरने से विद्युत बाधित है, जिसको सुचारु करने की कार्यवाही गतिमान है। वि0ख0 जौनपुर क्षेत्रान्तर्गत आनन्दचौक, धनचुला, धोंक, पतालगढ़, नारायणगॉ, कोकलियाल गॉव, भरवाकाटल, सिरपुर में सड़क अवरुद्ध होने के कारण विद्युत बाधित है, जिसके सुचारु करने की कार्यवाही गतिमान है।</p> <p><b>पेयजल व्यवस्था-</b> वि0ख0 नरेन्द्रनगर के ग्राम दियूली में हेवलघाटी पम्पिंग योजना के अन्तर्गत दियूली खर्की कखील व दियूली जल स्रोत अतिवृष्टि के कारण दिनांक 11.08.2025 को क्षतिग्रस्त वि0ख0 जौनपुर क्षेत्रान्तर्गत 11.08.2025 को हुई क्षति का विवरण-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. घेना खोली नामें तोक में 90 मी0 लगभग पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त।</li><li>2. डुबलियाज नामे तोंक 10-25 मी0 लगभग पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त।</li><li>3. तुणेटा नामें तोक 10-20 मी0 पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त।</li><li>4. कालू का डाण्डा काटूकी चैल नामे तोक में 120 मी0 पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त।</li><li>5. घेना गॉव 110 मी0 लगभग पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त।</li></ol> <p><b>सिंचाई नहर-</b> वि0ख0 जौनपुर क्षेत्रान्तर्गत सेरागॉव की मुख्य सिंचाई नहर जगह-जगह दिनांक 11.08.2025 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त, व लघू सिंचाई की वरन्वाणी मल्ला/तल्ला नहर, घुराट नामें तोक में क्षतिग्रस्त। दिनांक 07.08.2025 की अतिवृष्टि/नदी नालों के समीप/बाढ़ से सुरक्षा के दृष्टिगत ऐसे परिवार जिन्हें राहत केन्द्र/पंचायत घर/पड़ोस/रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट किया गया।</p> <p><b>आज दिनांक 12.08.2025 को शिफ्ट किये गये परिवार-</b> तहसील जाखणीधार- 03</p> <p><b>नोट -टिहरी बाँध का अधिकतम जल स्तर- 830.00 मीटर</b></p> <table><tr><th>क्र. स.</th><th>नदी/स्थल</th><th>जल स्तर (मीटर में)</th><th>डिस्चार्ज (क्यूसेक में)</th></tr><tr><td>1.</td><td>दिनांक 12.08.2025 को टिहरी बाँध का जलस्तर</td><td>812.32</td><td>14,770</td></tr></table>	क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	1.	दिनांक 12.08.2025 को टिहरी बाँध का जलस्तर	812.32	14,770
क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)							
1.	दिनांक 12.08.2025 को टिहरी बाँध का जलस्तर	812.32	14,770							
		<p><b>संलग्न- मौसम विभाग से दिनांक 12.08.2025 को सायं 6:00 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई-मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।</b></p>								

### निम्नलिखित को सूचनार्थः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, पर्यटन विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन।
12. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
15. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
18. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
19. पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
20. पुलिस महानिरीक्षक, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून।
21. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
22. पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
24. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
25. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
26. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
27. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।
28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
29. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
33. नियंत्रण कक्ष, एन०डी०एम०ए०, नई दिल्ली।
34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
35. कमाण्डेंट, 15वीं वाहनी एन०डी०आर०एफ०, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
36. कमाण्डेंट, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून, उत्तराखण्ड।
37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
38. संयुक्त निदेशक, आई०बी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस० आई० बी०) देहरादून।
39. समस्त जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
41. गार्ड फाईल।

(त्रिलोक सिंह)

ड्यूटी आफिसर/अनु सचिव  
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।