


LoadCell11 LoadCell12 LoadCell13

HX711 OUT1 HX711 OUT2 HX711 OUT3

HX711 IN1 HX711 IN2 HX711 IN3



0266

D1

D2

Small 0266

Large 0266

R1

R2

PowerIN

To LCD