




Plymouth Prowler



Auspuffanlage und Motor




Problem Teil (Janos)




P1 (0,0,0)
P2 (7,0,0)
P3 (15,15,-2)
P4 (20,25,6,2,17)

Punkte mittels geführter Extrusion verbinden


Auspuffkrummer_rechts spiegelsymmetrisch

Veranhw. Abt. LMI	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	M5:1
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik		Dokumentenart	Dokumentenstatus	
 OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT MAGDEBURG		Titel, zusätzl. Titel	Sachnummer	
		107_Auspuffkrummer_links 108_Auspuffkrummer_rechts	Revisionsdatum	
			Sp. de	Blatt 1/1



Problemteil (Tamara)

Amaturenkonsole



Problemteil (Luca)

Radaufhaengung

