

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Approvisionnement du matériel Travail manuel	Blessure au dos	Vitesse réduite Privilégier les moyens de manutention mécaniques aux moyens manuels adapter les moyens humains et mécaniques aux tâches à réaliser
	Manutention manuelle Manutention mécanique Chute de plein pied	Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté
	Manutention manuelle Manutention mécanique Chute de hauteur	Balisage, guidage des manutentions Porter les équipements de protection individuelle (casque, gants de manutention, chaussures de sécurité) Privilégier les moyens de manutention mécanique (chariot élévateur, pont roulant, grue)
Risques de chute d'objets	Accident	Port des EPI adaptés Casques, gants, lunettes, masques
Généralités Entreprise	Blessures, coupures accidentelles dû aux manipulations de matériaux et de matériels	Port des EPI adaptés Casques, gants, lunettes, masques Interdiction de fumer dans le bâtiment

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Généralités Entreprise	Incendie Chute d'objet Coupure	Interdiction de fumer dans le bâtiment Respect des zones de stockage Nettoyage régulier Circulation libre Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté
Pose de Placo plâtre y compris interventions (maintenance, extension, démontage, ...)	Chute de hauteur Electrique Manutention manuelle Manutention mécanique	Porter les EPI Utilisation de PIR ou échafaudage Conducteur de la PEMP et surveillant au sol titulaire de l'autorisation
Montage des structures métalliques		Vérification visuelle avant utilisation des accessoires de levage (sangles...)
Déballage des matériaux	Manutention manuelle (coupures, éraflures)	Utiliser un cutter avec lame rétractable pour ouvrir les colis Se mettre hors de la trajectoire du cerclage acier lorsqu'on le coupe
Approvisionnement	Blessures	Porter les EPI
Préparation et fixation des supports		Porter les EPI
Travail Manuel		Balisage de la zone de travail Utilisation Echafaudage ou d'une PEMP Vérification du matériel avant utilisation
Démontage de la tuyauterie et des supports		Conducteur de la PEMP et surveillant au sol titulaire de l'autorisation de conduite Montage et démontage d'échafaudage sous autorité d'une personne qualifiée
		Utilisation d'un système anti-chute si impossibilité de mise en place

		d'équipements de protection collective
		Rangement de la zone de travail
		Eclairage d'appoint si luminosité insuffisante
		Absence de matières inflammables dans l'environnement