

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Circulation sur le chantier	Accident de circulation Heurts par un autre véhicule Retournement d'un véhicule Se tordre le pied Glisser	Vitesse réduite Gyrophare Port du baudrier Délimitation de la zone de travaux Port des chaussures de sécurité Interdit l'accès au public
Travail manuel	Blessure au dos	Vitesse réduite Privilégier les moyens de manutention mécaniques aux moyens manuels Adapter les moyens humains et mécaniques aux tâches à réaliser Formation "Gestes et Postures"
Pose de membrane	coupure Utilisation du cutter	Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté
Travail manuel	soudure par point chaud	Analyse du milieu de travail Respect du permis de feu Plan de prévention Formation à la manipulation des extincteurs Présence d'extincteurs à poudre ABC état, en nombre suffisant et contrôlés Respect des FDS produits Entretien et changement du matériel de soudage (Flexible, détenteur, buse etc...)
Risques de chute d'objets	Accident	Bruit Privilégier le matériel le moins bruyant Port obligatoire des protections individuelle adaptées Nettoyage et évacuation des déchets et matériels inutiles
Généralités Entreprise	Blessures, coupures accidentelles dû aux manipulations de matériaux et de matériels	Port des EPI adaptés Casques, gants, lunettes, masques Interdiction de fumer dans le bâtiment

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Généralités Entreprise	Incendie Chute d'objet Coupure	Interdiction de fumer dans le bâtiment Respect des zones de stockage Nettoyage régulier Circulation libre Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté