

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Circulation sur le chantier	Accident de circulation	Port du baudrier
	Se tordre le pied	Délimitation de la zone de travaux
	Glisser	Port des chaussures de sécurité
	Blessure au dos	Vitesse réduite Privilégier les moyens de manutention mécaniques aux moyens manuels adapter les moyens humains et mécaniques aux tâches à réaliser
Mise en place des équipements (base vie , matériel, ...)	Manutention manuelle	Outillage adapté
	Manutention mécanique	Port des EPI adaptés
	Chute de plein pied	Matériel en bon état
Travail manuel	Manutention manuelle	Utilisation d'un plan de travail adapté
	Manutention mécanique	Balisage, guidage des manutentions
	Chute de hauteur	Porter les équipements de protection individuelle (casque, gants de manutention, chaussures de sécurité)
		Privilégier les moyens de manutention mécanique (chariot élévateur, pont roulant, grue)
Risques de chute d'objets	Accident	Port des EPI adaptés
Généralités	Blessures, coupures accidentelles dû aux manipulations de matériaux et de matériels	Casques, gants, lunettes, masques
Entreprise		Port des EPI adaptés
		Casques, gants, lunettes, masques
		Interdiction de fumer dans le bâtiment
TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Généralités	Chute d'objet	Respect des zones de stockage
Entreprise	Coupure	Nettoyage régulier
		Circulation libre
		Outillage adapté
		Port des EPI adaptés
		Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté
Alimentation électrique y compris interventions (maintenance, extension démontage, ...)	Chute de hauteur	Porter les EPI
	Electrique	Utilisation de PIR ou échafaudage
	Manutention manuelle	Conducteur de la PEMP et surveillant au sol titulaire de l'autorisation de conduite dans l'environnement
	Manutention mécanique	Présence d'un extincteur à proximité