

**SERVICE / PART ORDER
(SPO)**

Nomor SPO : 5319019331
 Tanggal SPO : 23.10.2017
 Nomor SPK : 45243657
 Order Type : PM02
 Ditetak Oleh : CAHYADI01142

PALEMBANG
 NO.135
 8
 RAYA TEHNIK (900001331)
 EMANG LEBAR DAUN 89
 LEMBANG -

Bersama ini mohon dapat dilakukan perbaikan pada:

Keterangan Unit : BG1539IM INNOVA G AIRBAG MC 2.0 4X2 MT B 2015 (70149316)
 Nama Customer : TRAC RENTAL PALEMBANG / supari
 Alamat Customer : JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 148
 Jenis Service : P. B BG1539IM km.93500 Tambal Ban

Adapun pekerjaan dan pergantian part/bahan sebagai berikut:

Kode	Pekerjaan dan Pergantian Part/Bahan	Qty	Harga Satuan	Tax	Jumlah
	tambal ban	1	20.619	0	20.619
Total					20.619

Mulai Pekerjaan : 23.10.2017 Jam : 16:52:46
 Rencana Selesai : 23.10.2017 Jam : 16:52:46
 Main Workcenter : R023PL01 - Ops WC Pool Rental Sumatera Selatan

Catatan :

Mohon pemberitahuan dan pengembalian secepatnya bila perbaikan telah selesai dilakukan.
 Mohon setiap tanda tangan di lengkapi nama lengkap penandatangan

Hormat Kami,

Mengetahui,

Menyetujui,

(Harry Wahyu Chahyono)
 Fleet Head

(DENI SHAPTA
 HARDIANSYAH)

(supari)
 Customer

()
 Bengkel