

**SERVICE / PART ORDER
(SPO)**

Nomor SPO : 5319039127
 Tanggal SPO : 21.11.2017
 Nomor SPK : 45299821
 Order Type : PM02
 Dicetak Oleh : CAHYADI01142

PALEMBANG
 TTA NO.135
 0138

KIT RAYA TEHNIK (900001331)
 JL. DEMANG LEBAR DAUN 89
 PALEMBANG -

Bersama ini mohon dapat dilakukan perbaikan pada:

Keterangan Unit : BG1539IM INNOVA G AIRBAG MC 2.0 4X2 MT B 2015 (70149316)
 Nama Customer : TRAC RENTAL PALEMBANG / zainal
 Alamat Customer : JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 148
 Jenis Service : P. B BG1539IM km.96530 t/b ban


Adapun pekerjaan dan pergantian part/bahan sebagai berikut:

Kode	Pekerjaan dan Pergantian Part/Bahan	Qty	Harga Satuan	Tax	Jumlah
	tambal ban	1	72.165	0	72.165
Total					72.165

Mulai Pekerjaan : 21.11.2017 Jam : 13:01:24
 Rencana Selesai : 21.11.2017 Jam : 13:01:24
 Main Workcenter : R023PL01 - Ops WC Pool Rental Sumatera Selatan

Catatan :

Mohon pemberitahuan dan pengembalian secepatnya bila perbaikan telah selesai dilakukan.
 Mohon setiap tanda tangan di lengkapi nama lengkap penandatanganan


 Hormat Kami,
 (Harry Wahyu Chahyono)
 Fleet Head

(DENI SHAPTA
HARDIANSYAH)

Mengetahui,

(zainal)
Customer

Menyetujui,

(
Bengkel