



NOTA: En el caso donde el refuerzo en segunda fila contenga dos varillas o menos, se puede omitir el gancho adicional que las apoya.

REFUERZO EN SEGUNDA FILA
SUPERIOR E INFERIOR

ESC. 1:25