



NOTA: En el caso donde el refuerzo en segunda fila contenga dos varillas o menos, se puede omitir el gancho adicional que las apoya.

CONVENCIÓN:
-EMPALME MECANICO

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO IND