

5T/M.30134.2067C5




Таблица 2

<i>№ шва</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Длина, м</i>
<i>1</i>	<i>ГОСТ 14 771-76-Т1-ИП-△ 4</i>	<i>3</i>	<i>0,64</i>
<i>2</i>	<i>ГОСТ 14 771-76-У4-ИП</i>	<i>1</i>	<i>0,23</i>
<i>3</i>	<i>ГОСТ 23518-79-Т5-ИП</i>	<i>2</i>	<i>0,08</i>
<i>4</i>	<i>ГОСТ 14 771-76-Т1-ИП-△ 3</i>	<i>4</i>	<i>0,21</i>

Рисунок 1




Рисунок 2

Остальное см. рисунок 1




Таблица 1

Обозначение	Рисунок	Масса, кг
БТЛИ.301342.067	1	7,22
-01	2	7,4

1 * Размеры для справок.

2 Сварку выполнить сварочной проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Разраб.</i>	<i>Круглов</i>	<i>Круглов</i>		12.05.20
<i>Пров.</i>	<i>Сорокин</i>	<i>Сорокин</i>		13.05.20
<i>Т.контр.</i>				
<i>Руков.</i>	<i>Уфрутов</i>	<i>Уфрутов</i>		13.05.20
<i>Н.контр.</i>	<i>Уфрутов</i>	<i>Уфрутов</i>		13.05.20
<i>Утв.</i>	<i>Уфрутов</i>	<i>Уфрутов</i>		13.05.20

БТЛИ.30134.2.067СБ

Опора
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
И	См.табл.1	1:4
Лист	Листов	1