



Factura No. - 244

Folio Fiscal: 24A6A50B-EA9F-4DBD-86F1-63A6811B3F82
Fecha de Expedición : 2021-02-04T09:58:54
Fecha y hora de certificación : 2021-02-04T09:58:54
Lugar de Expedición: 29047
Tipo de Comprobante: I-Ingresos
Número de Certificado: 00001000000412158777

EMISOR	RECEPTOR
Nombre: BRUNO DIAZ GORDILLO RFC: DIGB980626MX3 Domicilio: RIO COATAN No 504 COL. 24 DE JUNIO C.P 29047 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, México Correo Electrónico: brunonunosco1998@gmail.com Teléfono: (961)580-5025 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal	Nombre: NXTVIEW S.A. DE C.V. RFC: NXT081208SJ1 CURP: Domicilio: No C.P., México NumRegidTrib: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano			Tipo de Cambio:			Clave Confirmación:		
Forma Pago: 99 - Por definir			Método De Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido			Condiciones de Pago:		
Prod/Serv	UM	No. Identif	Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Importe
72102900-Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	E48-SER	NXT	SER	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CABLEADO DE RED. SAM'S SCLC DET 4992	\$1000.000000	\$0.000000	\$1000.000000
72102900-Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	E48-	NXT	SER	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CABLEADO DE RED. BA DET 1897	\$1000.000000	\$0.000000	\$1000.000000
72102900-Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	E48-	NXT	SER	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CABLEADO DE RED. MB DET 4060	\$1000.000000	\$0.000000	\$1000.000000
72102900-Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	E48-	NXT	SER	1.00	REEMPLAZO DE 217 MTS DE CABLEADO ELECTRIC. SAM'S TUXTLA DET 6563	\$20865.000000	\$0.000000	\$20865.000000

SUMA: \$ 23,865.00
 Descuento: \$ 0.00
 SubTotal: \$ 23,865.00
 Impuestos Traslados:
 + IVA 16%: \$ 3818.40
Total: \$ 27,683.40

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40 / 100 M.N.



Sello Digital:

AhavvPBp6EOLpo2UggMWPeYKshS5MC89REQ0UyB+Sp1BFoH7rmf9JUWWDmMalcFjntSxcZXOuNW+GFaiA9a6hW9NM+07ariZRG1G5alTt1ATKAlvimO8j8CkN0BxU5Qxzje65VqSh8Jv+CM8FTW
 OXRhluHleyvE/acVxiADOCsRIQvzenZWWhG++SjzEYwQdcQgdlptgR68AVdtQkzv8Jo2F2qrm08abXXjxthGI/QHcapgRGhqsR3w60Raz0jM9VNoTKuAlSawTvCfKxWdE7q/TQovOFmm1VdnqWyWB3bLU
 gFlsPSGHNFj7FLdZQeshOSnkt5bYlkh09zdA==

Sello SAT:

STmzeWqPEan9lcpBVM2CikN/4pokFCN2Y0exyCaFErsCaVImzgx09n2bhtHk89bPuDFIGSGKL4jkyRGn2IRp7bcWnSm2k189oqEGSeH6KBUXO6FiZJhWHRGSb0VNOZyZVLLVRVYfSIRE4L10mf9WuhjwRdgC4cADxun6XHRw045vj0fGyHPi5svoslwAVm1tFkL6UAK72gZOW9v10o6qtpFL1+tQ5Lqsq2Zc4w4RJP2vRr95ibe1R/2yGbjEo2UB4jNzirWkOxH5lvJTseweJjU7/htwyVgZpFGaV3tESHowDS59j/kP6IXCDY54CCzpOwpx4aUVsYgJyQbCg==

Cadena Original:

[[1.1]24A6A50B-EA9F-4DBD-86F1-63A6811B3F82|2021-02-04T09:58:54|CVD110412TF6|STmzeWqPEan9lcpBVM2CikN/4pokFCN2Y0exyCaFErsCaVImzgx09n2bhtHk89bPuDFIGSGKL4jkyRGn2IRp7bcWnSm2k189oqEGSeH6KBUXO6FiZJhWHRGSb0VNOZyZVLLVRVYfSIRE4L10mf9WuhjwRdgC4cADxun6XHRw045vj0fGyHPi5svoslwAVm1tFkL6UAK72gZOW9v10o6qtpFL1+tQ5Lqsq2Zc4w4RJP2vRr95ibe1R/2yGbjEo2UB4jNzirWkOxH5lvJTseweJjU7/htwyVgZpFGaV3tESHowDS59j/kP6IXCDY54CCzpOwpx4aUVsYgJyQbCg==|AhaVvPBp6EOLpo2UggMWPeYKshS5MC89REQ0UyB+Sp1BFoH7rmf9JUWWDmMalcFjntSxcZXOuNW+GFaiA9a6hW9NM+07ariZRG1G5alTt1ATKAlvimO8j8CkN0BxU5Qxzje65VqSh8Jv+CM8FTW0XRhluHleyvE/acVxiADOCsRIQvzenZWWhG++SjzEYwQdcQgdlptgR68AVdtQkzv8Jo2F2qrm08abXXjxthGI/QHcapgRGhqsR3w60Raz0jM9VNoTKuAlSawTvCfKxWdE7q/TQovOFmm1VdnqWyWB3bLUgFlsPSGHNFj7FLdZQeshOSnkt5bYlkh09zdA==|00001000000504204441|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

RFC: DIGB980626MX3

SITIO: TUXILA-SAN CRISTOBAL LAS CASAS Y REFORMA

Total	\$ 23,865.00
-------	--------------

Ing. Karen Cruz

kacruz@nxtview.com

RPU	DETERMINANTE	UNIDAD	DIRECCION	ZONA	IP MEDIDOR	MASCAR	GATEWAY	SWITCH	PUERTO	FALLA IBM	Técnico	Fecha de visita
662100303046	1897	BODEGASAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Eje Vial 1 S/N, Niño De Arocha y Roble, Col. El Relicario, CP. 29286, San Cristobal De Las Casas.	CHIAPAS	29.97.216.210	255.255.255.0	29.97.216.1	UPC-1	23	SE REQUIERE VALIDAR TRAYECTORIA DE CABLEADO.	Abraham Ovando	16/01/21
747070610831	4060	MIBODEGA REFORMA	Av. Joaquín Miguel Gutiérrez S/N, Av. Venezuela y 0, Col. Adolfo López Nájera, CP. 29500, Reforma Chiapas.	CHIAPAS	29.77.48.210	255.255.255.0	29.77.48.1	UPC-1	41	SE REQUIERE REEMPLAZO DE CONEXIONES EN EXTREMO DE MEDIDOR Y VALIDACION DE TRAYECTORIA DE CABLEADO.	Abraham Ovando	22/01/21
662100300942	4992	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Eje vial 1 2, Niño de Arocha y, CP. 29286, Col. El Relicario, San Cristobal de las Casas, Chiapas.	CHIAPAS	29.97.96.210	255.255.255.0	29.97.96.1	RCV-1	33	SE REQUIERE REEMPLAZO DE CONEXIONES EN EXTREMO DE MEDIDOR Y VALIDACION DE TRAYECTORIA DE CABLEADO.	Abraham Ovando	17/01/21
744981005022	6563	SAN TUXTLA GIZ	Bld. Dr. Belisario Domínguez 1150, Callejón San Francisco Sabinal y Mmapilos, CP. 29020, Col. Colonia Jardines De Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Chiapas.	CHIAPAS	29.81.16.210	255.255.255.0	29.81.16.1	UPC-1	37	SE REQUIERE VALIDAR TRAYECTORIA DE CABLEADO.	Abraham Ovando	18/01/21