



РЕВИЗОРСКОЕ ПРЕДПИСАНИЕ № 123/23

10 января 2023 г.

г. Москва

В результате мероприятий по контролю на железнодорожных станциях Южно-Уральской дирекции управления движением установлены нарушения требований нормативных правовых документов Минтранса России, организационно-распорядительных документов ОАО «РЖД» и Южно-Уральской дирекции управления движением начальником Южно-Уральской дирекции управления движением Травовым Виталием Александровичем.

На основании Положения о ревизорском предписании, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2013 г. № 166бр, предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>Вами не выполнены требования пункта 1.1 Приказа от 29 августа 2022 г. № ЮУРЦД-510 «О распределении обязанностей между начальником Южно-Уральской дирекции управления движением, первым заместителем, главным инженером, заместителями начальника Южно-Уральской дирекции управления движением», в части обеспечения соблюдения требований Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и иных нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.</p> <p>Как следствие, В нарушение требований пунктов 51, 50 Приложения №10 к Приложению №2 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства транспорта от 23 июня 2022 г. №250 на станции Челябинск-Главный производится роспуск вагонов с горки, имеющих трафарет или отметку в перевозочных документах «С горки не спускать» и после постановки данных вагонов на сортировочные пути не производится их немедленное ограждение со стороны горки двумя охранными тормозными башмаками, укладываемыми на оба рельса через 25 м. друг от друга.</p>	До 28 февраля 2023 г.
2.	<p>В нарушении требований пункта 6 Правил учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19 декабря 2011 №2737р и требований пункта 4 Приложения №12 к Приложению №2 Правил</p> <p>технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта от 23 июня 2022 г. №250 на станциях Карталы, Орск, Оренбург допускается эксплуатация неисправных, немаркированных (не клейменных) тормозных башмаков или</p>	До 28 февраля 2023 г.

с неясной маркировкой (клеймом). Обустройство мест, выделенных для хранения тормозных башмаков на вышеуказанных станциях, не обеспечивает исключение несанкционированного изъятия тормозных башмаков посторонними лицами».	
--	--

Официальный ответ на ревизорское предписание предоставить до 28 февраля 2023 г. в Департамент безопасности движения ОАО «РЖД» по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 (к. № 476°).

Главный ревизор по безопасности
движения Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»
(наименование должности)



(подпись)

В.О.Сериков
(ФИО)

МП

Предписание получил:

Начальник Южно-Уральской
дирекции управления движением
(наименование должности)

(подпись)

В.А.Травов
(ФИО)