

# 仪表管理系统使用说明书


该系统不兼容 IE 浏览器，建议使用火狐或者谷歌。360 浏览器下需在极速模式下运行。

## 一、备件领取

新的备件在计量室入厂检定、仓库登记出库后，就可以在已登记备件页面领取。领取时注意一定要选对部门，不然你是看不到的。

使用方法：导航栏 **备件申报** => 右侧导航 **已登记备件** 进入到备件领取页面。

### 1、搜索

点击页面右上角的 ，弹出搜索框，可根据先相关条件检索已领取备件（检索条件不可全为空）。

搜索检定记录

检定时间起：

2017-07-31

检定时间止：

2017-08-31

出厂编号：

S4S923722642

备件名称：

差压变送器

规格型号：

EJA110E-JFS5J-917DA/N2|

搜索

### 2、领取

单个备件领取：

<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-17	S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/1.6MPA	耐震压力表	上海满川电器有限公司	260040020189	
-------------------------------------	------------	--------------	-------	----------------	-------	------------	--------------	---

弹出窗口，选择备件所在部门进行领取。

备件领取

☒ 新区竖炉

☐ 竖炉车间

☐ 脱硫车间

☒ 仪表

☐ 办公楼

☐ 制氧厂

☐ 1250

☐ 三铁厂

☐ 动力厂

☐ 三铁烧结

☐ 普阳炼钢

☐ 钢管厂

☐ 25MW余热电厂

☐ 1号50MW电厂

☐ 一期白灰厂

☐ 气管站

☐ 二、三期白灰厂

☐ 新区65MW电厂

☐ 高线厂

☐ 二钢厂

☐ 二期中板

☐ 一期中板

☐ 中板办公室

☐ 常化炉

☐ 中普炼钢

☐ 一铁厂

☐ 中宽带

☐ 3MW余热电厂

☐ 8MW余热电厂

☐ 12MW余热电厂

☐ 15MW电厂

☐ 3号50MW电厂

☐ 二铁烧结

☐ 一铁烧结

☐ 二铁厂

☐ 二铁265烧结余热电厂

☐ 四期白灰

☐ 机修厂

☐ 2号50MW

☐ 焦化厂

确认

批量领取：


选择每条记录的最左侧多选框选择相应备件，点击右上角领取按钮批量领取。

	检定日期	出厂编号	名称	规格	存货分类	供应商	存货编码	
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-17	S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/1.6MPA	耐震压力表	上海满川电器有限公司	260040020189	
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-01	S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/1.6MPA	耐震压力表	上海满川电器有限公司	260040020189	

## 二、安装验收

备件在领取后会直接跳到安装验收页面。或者可以点击右侧导航 。

### 1、安装验收

点击每条记录右侧的 ，弹出计量确认和安装验收需要使用的仪表。

计量确认 · 安装验收

运行状态：

使用

测量范围：

0 ~ 10MPa

允许误差：

0.5

级

分度值：

0.01MPa

安装地点：

煤气罐上

安装情况：

安装情况

运行情况：

运行情况

技术参数：


技术参数

结论：

结论

确定

### 2、备用

点击每条记录右侧的 ，弹出计量确认需要备用存到小仓库的仪表。

计量确认 · 备用

运行状态：

备用

测量范围：

0 ~ 10MPa

允许误差：

0.5




级

分度值：

0.01MPa

确定

### 3、安装验收历史

	2017-08-17	耐震压力表	Y-100AZ/1.6MPa	156	焦化厂电气仪表	
	2017-08-12	耐震压力表	Y-100AZ/0-1Mpa	S4S923722642	新区出炉仪表	location 

a) 左侧按钮代表目前仪表状态：小箱子是备用状态，播放按钮是在用状态。

b) 右侧青色按钮为备用状态下仪表修改为使用的按钮。点击弹出安装验收单信息。

安装验收

安装地点：


安装情况：

运行情况：

技术参数：

结论：

确定

- c) 右侧红色按钮点击可下载安装验收单。
- d) 页面右侧导航  搜索已领取记录 搜索已处理的备件。

搜索领取记录

领取时间起：

2017-08-18

领取时间止：

2017-08-18

出厂编号：

S4S923722642

备件名称：

差压变送器

规格型号：

EJA110E-JFS5J-917DA/N21

搜索

三、台账管理

1、台账汇总

所有在用设备

①

②

③

④

⑤

⑥

出厂编号	设备名称	规格型号	单位	所在分厂部门	状态	安装地点
<input checked="" type="checkbox"/> S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/0-1Mpa	块	新区竖炉仪表	在用	location
<input type="checkbox"/> S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/1.6MPA	块	新区竖炉仪表	在用	location

⑦

⑧

⑨

⑩

新区竖炉

竖炉车间

仪表

办公楼

制氧厂

① 搜索

搜索

运行状态：

维修

备件名称：

耐震压力表

规格型号：

DP3E22M1B3C1

出厂编号：

S4S923722642

确认

- ② 点击右侧管理的部门，就可以看到对应部门所属设备。而如果选择不是自己所管理的部门时，就不会看到设备，而是看到 未找到相关设备。

③ 添加在用设备

管理类别：A

制造厂商

用途：质检

备件名称

安装地点

检定周期：6 月

规格型号

运行状态：在用

单位

精度等级：级

启用日期

分类

量程

新增日期

有效日期

出厂编号

测量装置

检定单位：计量室

新区竖炉

二期中板

二期中板

中板办公室

常化炉

中普炼钢

一铁厂

中宽带

3MW余热电厂

8MW余热电厂

12MW余热电厂

15MW电厂

2号50MW

焦化厂

- ④ 删除：如果你看到了这个按钮，那说明你有删除的权限。但须谨慎，删除仪表则相关检定维修记录都将删除。
- ⑤ 多选按钮。选择相应仪表，点击⑥ 可下载台账。


2、仪表台账详细页面

点击仪表的名称，进入台账详细页面，可进行修改。点击 运行现状 可查看状态改变日志。

<input type="checkbox"/>	S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/0-1MPa	块	新区竖炉仪表	在用	location
--------------------------	--------------	-------	----------------	---	--------	----	----------

四、消息提醒

如果你管理的仪表到期需要检定。页面的右下角就会出现消息提示框：



点击进入周检计划查看详细。

五、周检计划

周检计划							<div>1</div>	<div>🔍</div>
<div>📄</div>	<div>5</div> 出厂编号	设备名称	规格型号	所在分厂部门	安装地点	有效日期	状态	<div>4</div> <div>✅</div>
<div>🔍</div>	S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/1.6MPA	新区竖炉仪表	location	2017-01-26	维修	<div>👁</div>
<div>📄</div>	S4S923722642	耐震压力表	Y-100AZ/1.6MPA	新区竖炉仪表	location	2017-01-26	在用	<div>2</div> <div>👁</div>

- ① 点击根据相关条件检索需检定的仪表；
- ② 添加单个仪表检定记录；
- ③ 多选供 ⑤ 下载周检计划，或者 ④ 批量检定。

六、检定记录

导航栏 检定记录 下拉菜单中的 检定历史 页面添加计量确认和不合格检定记录。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-18	S4S923722642	耐震压力表	新区竖炉	location	检定	维修	维修	检定不合格	①	②
<input type="checkbox"/>	2017-08-07	S4S923722642	耐震压力表	新区竖炉	location	检定	合格	在用	未计量确认	③	④
<input type="checkbox"/>	2017-08-04	S4S923722642	耐震压力表	新区竖炉	location	检定	合格	在用	0~10MPa / 0.5 / 0.01MPa	⑤	⑥
<input type="checkbox"/>	2017-07-28	S4S923722642	耐震压力表	新区竖炉	location	检定	封存	维修	检定不合格	⑦	⑧

- ① 检定不合格时，需点击添加不合格处置记录，填写后状态变为④，下载记录表格。

不合格记录

出厂编号：

S4S923722642

发现场所：

检定校准

不合格原因：

☐ 损坏 ☐ 过载 ☐ 误操作 ☐ 其它

☐ 可能使其预期用途无效的故障

☐ 产生不正确的测量结果

☐ 超过规定的计量确认间隔

☐ 封印或保护装置损坏或破裂

☐ 暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)

处理结果：

确定

② 检定合格时，点击添加计量确认，添加后状态变为③，并显示计量要求。

计量确认

出厂编号：

S4S923722642

检定日期：

测量范围：

允许误差：

级

分度值：

验证结果：

合格

确定

⑥ 多选⑤后可下载计量确认记录。

七、检定记录表格模板

设备管理系统

备件申报

设备台账

检定记录

检定记录表格

周检计划

检定历史

表格模板

弹性元件式一般压力表检定记录

电流电压表检定记录

流量积算仪检定记录

数字指示仪检定记录

压力（差压）变送器检定记录

八、维修调整

导航栏 维修调整 的下拉菜单 维修任务 中，记录中 添加维修处置记录。

检定合格

设备名称：

S4S923722642

维修日期：

设备状况：

维护调整情况：

外观腐蚀情况：

确定

添加后，可到 维修记录 下载维修处置记录和删除退回。