




Stromversorgung



P-Fet zur Schubabschaltung am Loetkolben




For Future Use




HEISSER / KAEALTER


AVR mit allen Ein- und Ausgaengen und Display-NFets



Programmieradapter



OpAmp für das Thermoelement im Loetkolben Verstaerkung 431



Display 3x 7 Segment

