

Сайтын угсралт

		Хэмжээ			Хавсралт	Материал
Сайтын нэр:		Биокомбинат /Мобиком /				
Хаяг:		ХУД-ын 12-р хороо				
Байршил		47°50'4.09"N				106°40'29.41"E
Цамхагт пол нэмэх	Пол нэмэх	Пол - 3ш /Одоо байгаа цамхагт шинээр гагнах /			Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
		D50-ын труба, 3м урт			/Рүфтоп дээр пол гагнахдаа урагш сайн гаргаж антенн халхлагдхааргүй байрлуулах./	
		50-ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш				
		Полыг будахдаа орос төмрийн цэнхэр будагаар 3үе будах				
Цамхагаас антенн буух	Цамхагаас	Омни антенн - 2ш			ЖМ агуулах руу	Гүйцэтгэгч
Антенн фидер угсралт	WCDMA antenna	антенн - 3ш			Захиалагч	Захиалагч
	Антенн	чиглэл:	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]		
		[°]				
	сектор A/1	90	65Degree	50		
	сектор B/2	224		50		
	сектор G/3	350				
Тоног төхөөрөмж угсралт	Бааз станц	RRU8840 - 2ш			Захиалагч	Захиалагч
	Зай тэжээл төхөөрөмж	2*20м- DC кабель КГ [3х1,5мм2] RRU				
Газар-дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4			Сайтын газардуулгад холбох	Гүйцэтгэгч
Бусад	Ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.			Гүйцэтгэгч	

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
- Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер З.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412
- Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

№	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Бааз станцын ракуг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш
2	Бааз станцыг ракуг суурилуулах	1ш
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
9	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор OF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
10	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабель татах	хийх
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

2. Поле хийх

№	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Антенны байрлах D50, L=3m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	3+1 hop
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	

Техникийн даалгавар боловсруулсан:
БХГ ТТХ инженер

Л.Түмэнбаяр

Хянасан: БХГ ТТХ дарга

О.Одмаа



Зураг 1. Сайтын зураг