

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)
МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

24.03.2023 № 25-6 рк

Научно-производственное
объединение «Пассат»
Директору Голицину А.А.

Рекомендации
по устранению выявленных в ходе
мониторинга нарушений (недостатков)

На основании Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 (далее – Положение) и решения о проведении мониторинга № 25-6рм от 17.03.2023 мною, ведущим государственным инспектором Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Госпромнадзора Барцевичем Андреем Михайловичем, с 22 марта 2023 г. по 24 марта 2023 г. проведен мониторинг НПО «Пассат» (Минская область, Солигорский р-н, Метявическое шоссе, 65, УНП 690560962) и составлены настоящие рекомендации.

На основании пункта 5 Положения предлагаю устранить выявленные в ходе проведенного мониторинга следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Акты законодательства требования которых нарушены	Срок устранения
1	2	3	4
1	Не разработан план локализации и ликвидации аварий.	Статья 26 Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности»	10.04.2023
2	Не разработана должностная инструкция для лица ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемного крана.	п. 338 «Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов»	10.04.2023

66
22.12.18

В соответствии с пунктом 6 Положения предлагаю устранить выявленные нарушения в срок до 10.04.2023 и проинформировать Минское областное управление Госпромнадзора (ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108 г. Минск, факс 218-47-56, mou@gospromnadzor.gov.by).

Рекомендации выдал:


Ведущий государственный инспектор
Слуцкого межрайонного отдела
Минского областного управления
Госпромнадзора
А.М.Барцевич



24 марта 2023 г.

С рекомендациями ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

Директор
А.А.Голицын



Инженер
Н.В.Граборов

24 марта 2023 г.