


Conectar como
amperimetro a la
fase positiva de la
salida del
cargador

Conexion a
cualquier
pantalla I2C
(SCL, SDA)



Switch de seleccion
(cerrado 60V
abierto 72V)

Salida del
Cargador
(naranja positivo)