



For 64k RAM don't solder U34
Connect pins: 1-16 2-17 6-15