



V1.1 ChangeLog: Swap ESP GPIO16 and GPIO2. GPIO16 Now PKT input, GPIO2 RS485 DE with pullup. Solving GPIO2 boot problems.

**BK**

Sheet: /  
File: ESP\_LT8900.sch

**Title: ESP8266-RF-485**

Size: A4 Date: 2017-04-02

KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-stable

**Rev: V1.1**

Id: 1/1