

<div>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</div> <div>RPS nº:127,serie:5, emitido em 23/10/2024</div>		Número da NFS-e				
		2024127				
		Data e Hora de Emissão				
		23/10/2024 00:00:00				
		Código de Verificação				
		237842073				
<div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div>CPF/CNPJ: 11475046000264      Inscrição Municipal: 127161      CEP: 99025-533</div> <div>Razão Social: TRINITA VEICULOS LTDA</div> <div>Endereço: AVENIDA BRASIL OESTE      2985      BOQUEIRAO</div> <div>Município: PASSO FUNDO      UF: RS      E-mail: contabilidade@grupoiesa.com.br</div>						
<div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div>Nome/Razão Social: BYD DO BRASIL</div> <div>CPF/CNPJ: 17140820000777      Insc. Municipal:      Insc. Estadual: 083818022</div> <div>Endereço: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS      882      PADRE MATHIAS      CEP: 29157-100</div> <div>Município: CARIACICA      UF: ES      E-mail:</div>						
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <div>WEM2EL2905020G - Substituição do conjunto do amortecedor dianteiro direito = 782,60</div> <div>Tipo O.S:M2 ,Numero O.S:98 ,Chassi:LC0CE4CB9R0026697 ,Placa:JCP6F15 ,KM:10270 ,ProdutoBYD DOLPHIN ,DN:, Obs.: BYDAMEBR0045WCN241000005_01 Forma de Pagamento: Garantia FA-127-1 02/11/24 782.60,</div>						
<div>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$782,60      VALOR LIQUIDO NFSE = R\$782,60</div>						
<div>Código do Serviço</div> <div>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</div>						
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	0,00	782,60	2,00	15,65		
<div>Retenções de Impostos</div>						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div>						