

## Informe de Evaluación

### Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-03	10381		2022-01-03 16:32:44

### Descripción

AL DESARMAR BOMBA.

NO SE ENCONTRÓ MAYOR DAÑO EN SUPERFICIES DE TRABAJO SOLO PIEZAS FALTANTES SELLOS DAÑADOS Y RAYAS LEVES.

### Notas

NO TRAE ACCIONAMIENTO DEL CONTROL Y PIEZA CONJUNTA DE CAMA BASCULANTE.