



Produto: TE T 2836
Nome: TEC. LOOK ESTAMP.
Última atualização: 22/02/2013

Santa Constancia

Especificações básicas:

	Padrão	Mínimo	Máximo	Composição		Estrutura
Largura (cm)	143	139	147	Fibra	dpf	
				100.0 % VISCOSE		
Gramatura (g/m2)	73	66	80			
Rendimento médio	9.62	8.45	10.97			



Funcionalidade:

Bem Estar	Conforto	Espessura		mm	
		Capilaridade		cm/30 min	
		Retenção de umidade		%	
		Permeabilidade ao ar		l/m2/second	
		Respirabilidade	m2Pa/W	Ret	
		Elasticidade	Comprimento	%	
			Largura	%	
		Power Comprimento	Load (50%)	cN	
			Unload(50%)	cN	
		Power Largura	Load (50%)	cN	
			Unload(50%)	cN	
		Compressão	Ø 30 cm	mm Hg	
			Ø 40 cm	mm Hg	
			Ø 50 cm	mm Hg	
		Porosidade		%	
		Isolamento térmico		Rct	
		Impermeabilidade	Schmerber		
		Proteção UV (norma AZ/NZS 4379-1996)	Cor		
	Limpeza	Ação bacteriostática			
Uso/Manuseio (Easy care)		Pilosidade (piling)	Atrito Geral	Pilling Box	
			Contra tecido	Martindale	3/4 - moderado
		Estabilidade Dimensional	Comprimento	%	encolhe até 8%
			Largura	%	encolhe até 10%
		Tempo Secagem	Secagem 60° C	min	
		Volume (Packability)		l/m2	
		Símbolos de Cuidado (Normas Inmetro)			
		1. LAVAGEM REDUZIDA, TEMPERATURA MAXIMA 30 C.	2. NAO ALVEJAR/NAO BRANQUEAR.	3. SECAGEM EM TAMBOR EM TEMPERATURA BAIXA.	4. PASSAR A FERRO ATE 110C, SEM VAPOR.
					5. LIMPEZA A SECO SUAVE, COM HIDROCARBONETO

Comentários:

Processamento no Enfesto, Corte e Costura:

Corte:

Tempo de descanso	Tipo de Faca	Sentido de Corte	Alteração Dimensional após descanso (%)
6 horas	Aço rápido comum	Obrigatório	Urdume: -0,2% ; Trama: 0,0%

Observações: Para cores escuras encaixar as partes do molde da mesma peça para o mesmo sentido (evita diferença de tonalidade).

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do ponto (pto/cm)	Tipo e nº agulha	Linha nº e Composição	Fio Composição
Reta ponto fixo	301	5,0 a 6,0	P. bola fina 60 e 65	Nº 120 - 100% PES	--
Overloque ponto corrente	504	4,5 a 5,5	P. bola fina 60 e 65	Nº 120 - 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. bola fina 60 e 65	Nº 120 - 100% PES	100% PES

Observações: Utilizar o ponto 301 somente sobre aviamentos ou acabamentos de costura que travem o alongamento da malha. Não indicado para acabamentos de viés estreito nas bordas do tecido, ocorre esgarçamento.

Observações gerais
Tecido de viscose possuem pouca estabilidade dimensional. O confeccionista deve considerar uma variação nas dimensões de peça final após lavagem, projetando assim seu molde de acordo com estas variações.
O uso inadequado e o contato da peça com superfície abrasiva podem provocar a formação de bolinhas.
Devido à variação de massa no processo de fiação, poderá apresentar irregularidades do fio como pontos finos e grossos.
Devido à estrutura do tecido o mesmo pode apresentar um desvio de trama acentuado quando comparado com produtos mais estruturados, assim este produto não é recomendado estampar desenhos geométricos ou listras horizontais.
O produto pode sofrer esgarçamento durante tensionamento excessivo ou em costuras inadequadas.
Artigos de viscose possuem baixa resistência, principalmente quando em tratamentos úmidos. Cuidados especiais devem ser tomados, em especial durante a lavagem.

Observações gerais

SE FOR NECESSÁRIA A LAVAGEM MANUAL, AS PEÇAS DEVERÃO SER ENXAGUADAS ABUNDANTEMENTE E CENTRIFUGADAS ANTES DE SECAR.
--