



Folio Fiscal: 5772f280-a3e7-4dc8-af14-98b18773106f  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30978

Serie: TF2

Referencia: A172584-30978

Folio: 172584

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T09:37:53

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-2	1.00	Reparar facia delantera	SERV	E48	\$1,266.47	\$1,266.47
78181500	MO-3	1.00	Reparar salpicadera izq	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar alma delantera c/ bracks	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar marco de radaidor	SERV	E48	\$361.55	\$361.55
78181500	MO-6	1.00	Ajuste de cofre	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-7	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,475.67	\$2,475.67
78181500	MO-8	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar spoiler de fascia	SERV	E48	\$403.20	\$403.20

Total con letra:

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$5,706.89
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$5,706.89
IVA:	\$913.11
IEPS:	0.00
Total:	\$6,620.00

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

#### NOTAS:

ORDEN A172584  
UNIDAD HONDA CIVIC MODELO 2008 PLACAS 785WWE  
NO. POLIZA 190944496 NO. SINIESTRO 72662158  
PROPIEDAD DE JAIME JULIAN CORONA PINEDA  
NO. PROVEEDOR 435401

#### Sello Digital del CFDI:

ftkbbRVaj7LLdBO2wGxIFZb8bUdGE35CBIHQCBEPby8vET9lzpbyyBV+2jspUKG/czwQuTrxkdeDSf1THRfkwMfnHuHXBw43TYjNjcQwN5TN378+Xs/XbmJPOlptF3SKeErj3gP/OwL+YrsVD/gbCh9VoPXWDZL5O5aRZCK0gsPeR6/RSweAGfHHp/2ji4jt+lboq3dNeAT8IFZlalknksBFBoeNXZ/Wc6sONPBEZnm2v47YhjGlzCqJWKHh8GFp80KG00+VRssYyXIE3EiaPSin+HNWAOzqbcif0JIMlpB9voplKCSuiymgVC/U/vqdZMKUDlin5qpxCBMPRQRa==

#### Sello del SAT:

E1M0WOJMs2ThA/NPwe5RVk1DRdxhab8YsOWH0BY18446yolwEbrCJlqeVYLYOv1hcmj2wtzAY+7MQ9ybj+sYVYTLUBqkC4z4uPo/cU5pmTKsCBdxt5ZApfi1x6xlv1uYwL3ON7y4sbNK/0iYRmDFr3XiRtWJMa0v5rN1X2RZMa0S0Zv55/KR35sMWAXt3MLTdgGxQY89OiGNpbhcFvo7FaaS1SGePUpX9NJQrhnsOzG7Wm6TrPx+QB/13bn/LvctrvbeXxX0SweSCdm2i/5nEgm6se/eLvnrywqNk1GtQzxrPwXP20TOaOj/4iMKNvOifxSyO8XMKM3S5LBPvg==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172584|2018-01-03T09:37:52|99|00001000000406147836|01|5706.89|MXN|1|6620.00||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar facia delantera|1266.47|1266.47|1266.47|002|Tasa|0.160000|202.64|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera izq|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma delantera c/ bracks|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco de radaidor|361.55|361.55|361.55|002|Tasa|0.160000|57.85|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Ajuste de cofre|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2475.67|2475.67|2475.67|002|Tasa|0.160000|396.11|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar spoiler de fascia|403.20|403.20|403.20|002|Tasa|0.160000|64.51|002|Tasa|0.160000|913.11|913.11||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T09:37:53