



Folio Fiscal: 4813517f-924b-49d1-b9fb-82595f2ef908  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31093

Serie: TF2

Referencia: A172572-31093

Folio: 172572

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-15T12:55:21

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar fascia delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-10	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar mecanismo chapa de cofre	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar emblema parrilla	SERV	E48	\$27.70	\$27.70
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar lodera del der	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar marco radiador	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar bastidores delanteros	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar filo de cofre	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-9	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,430.69	\$2,430.69

Total con letra:

CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 73/100 M.N.

Subtotal:	\$3,558.39
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$3,558.39
IVA:	\$569.34
IEPS:	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$4,127.73</b>

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

#### NOTAS:

ORDEN A172572  
UNIDAD FORD FOCUS MODELO 2010 PLACAS 564XZS  
NO. POLIZA 228708376 NO. SINIESTRO 76062025  
PROPIEDAD DE HUGO FERRUSCA CELIO  
NO. PROVEEDOR 435401

#### Sello Digital del CFDI:

QkTVUZyLOisIMqPLacnoWhH6GUbM5qozyS8Z+L5YENYHrMa2ysl0vsr9OKgWmW3wd5pEm4fxRquNHvFsx8E/IzmZ2pzhazSvDhyu9Jm2H+JUmepp6sGv9FTvmAuDutMpfStPNTZXXNMKHrgO/gmWPNEUq6ra7uCOsJrLd9ZpDxMNrahUCpwaFOLQEuGAawrGN1oQEgePsi8LN1v/MMqRbAVCpcpCjdWVvHuBIU4jGgShJSTqMJB9Nuag0cQdUkkbOVzM/VNUQQQYimW5+S/LAhv5GW0Vr9wizeUCTBsgTg2i4oBUK+ThJuU2RMmc4XxeHIFWtdY2RoSvet4BXKR22w==

#### Sello del SAT:

BfCIII7RowAun0iX/dvtPctibbQyCmYKanXXOB5x/KAmX2CxMoAJOhnX2Youq3l8uSwD3n10nJ9WDAekS8vos4DeG0MEwT+rYvyiKvcstO9m0zFuHr28To4Kep82x/TZf0cKglFRYNhIC0JBSc4IzsAVNNviuXIsBa9UUAZ3iUvJC7Sa6Pq+L7K8zJWxXOvIqVMSavL+PV+SIPnkfCoh4ap1VoA+s7BrxBIEQom4WSHyIjUWzHfghUrVcGnKkKocueWlh961edaenLFX7RALLICyr20cYLC4k/rkCSIIbpmPfru8ADGAyriQAZCPujq94TiqqXHdBKCb2vFQfXsw==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172572|2018-01-15T12:55:20|99|00001000000406147836|01|3558.39|MXN|14127.73||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar fascia delantera|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar mecanismo chapa de cofre|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar emblema parrilla|27.70|27.70|27.70|002|Tasa|0.160000|4.43|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lodera del der|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco radiador|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores delanteros|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma delantera|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar filo de cofre|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2430.69|2430.69|2430.69|002|Tasa|0.160000|388.91|002|Tasa|0.160000|569.34|569.34||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-15T12:55:21

