



Folio Fiscal: 1fe4b4d1-431d-482a-86f1-f9591fa5e4fc  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31090

Serie: TF2

Referencia: A172562-31090

Folio: 172562

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T17:18:40

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia trasera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-10	1.00	Reprogramar servicio de escaner	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-11	1.00	Pintar lo dañado pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,863.30	\$2,863.30
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar alma trasera	SERV	E48	\$137.00	\$137.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar sensor de reversa tras der	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar piso cajuela	SERV	E48	\$550.00	\$550.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar bisagras de tapa cajuela	SERV	E48	\$200.00	\$200.00

Total con letra:

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.

Subtotal:	\$4,900.30
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,900.30
IVA:	\$784.05
IEPS:	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$5,684.35</b>

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

#### NOTAS:

ORDEN A172562  
UNIDAD FORD FUSION MODELO 2010 PLACAS 285WZD  
NO. PÓLIZA 235485273 NO. SINIESTRO 76056266  
PROPIEDAD DE ALAM GERARDO RUIZ ESPARZA  
NO. PROVEEDOR 435401

#### Sello Digital del CFDI:

gVCUxgUYOUy5ipq200+d3Sez0YClSnEB3WZ82vTtODY+dR4DTI5JnHo12SqGXygd/pKfGCPkf3rGlcJFHgPwuGxelpa2+COWJTr5D+11inRbotd4ZI+DbJHAT6vHyhusR3V0usSPCsXxqlnF6kU+VOGNzIGHZ2JpvaLThJgVgCVofxj2oFv8T5dMmhkNWX5ABm5tKYwKFdp0+mGK4/mE+xwyZWyrnpuwVbHVQw7bW52xghq1+NyFNEkCZc6ldjPjzjHKdk0RGV+WkIZF/BMWel/nvLsm1/rXprvkovOkn6FVYQs8jo8z1OgYKS/2BSkw+H6WhfSTGbKpJKi81FA==

#### Sello del SAT:

HoiivTW/IQovqEW+WgAhrOcfBKBwkeE7iuiTdpt2y/O6PRXHT6rNxWqZG5BqQEjmfX/TSv8rvQOnbbqSv+meK4007hQODzfKCruSVAnm5queTIX1yAziWzyL+da5cVZj8tDrbVsnURTVOGx/8MmrZQTN+9vAsakDI87JNzY/iKErIM/2e5Z6ysXnAvplQLPLAqUI96Hw5ALZLcd5X6arDiRwM94FT3E3snNqjNQIPGKNG6ZqyLUrquooQs3mf57pWDq0VR/etYwUKSmEvpK4LT7LzLXsp95V7GlrOkg5e8gZp+J76hX6m7wg+MQzr0IRIvJfJBkolo/6sNq7TXXTQ==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172562|2018-01-10T17:18:38|99|00001000000406147836|01|4900.30|MXN|1|5684.35||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia trasera|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reprogramar servicio de escaner|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado pintar lo dañado|2863.30|2863.30|2863.30|002|Tasa|0.160000|458.13|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar alma trasera|137.00|137.00|137.00|002|Tasa|0.160000|21.92|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar sensor de reversa tras der|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar piso cajuela|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|88.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de tapa cajuela|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|002|Tasa|0.160000|784.05|784.05||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T17:18:40