



Folio Fiscal: a8ec49e2-ea26-48aa-8fa6-7a0cd31df144
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31100

Serie: TF3

Referencia: T171596-31100

Folio: 171596

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T13:51:58

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: HSE701218532

Razón Social: HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
31181800	REF-42591	1.00	Defensa delantera cromada	PIEZA	H87	\$3,019.50	\$3,019.50
25174700	REF-42592	1.00	Moldura de defensa delantera	PIEZA	H87	\$1,210.00	\$1,210.00
25172900	REF-42593	1.00	Cuarto derecho	PIEZA	H87	\$269.50	\$269.50
25172600	REF-42594	1.00	Bisel derecho	PIEZA	H87	\$220.00	\$220.00
25172900	REF-42595	1.00	Faro derecho	PIEZA	H87	\$313.50	\$313.50
25172600	REF-42596	1.00	Salpicadera derecha	PIEZA	H87	\$819.50	\$819.50
25172600	REF-42597	1.00	Lodera derecha	PIEZA	H87	\$269.50	\$269.50
25174700	REF-42598	1.00	Kit de grapas para lodera	PIEZA	H87	\$150.00	\$150.00
25172600	REF-42599	1.00	Estribo exterior derecho	PIEZA	H87	\$1,900.00	\$1,900.00
25174700	REF-42600	1.00	Moldura arco de salpicadera derecha	PIEZA	H87	\$150.00	\$150.00
25172600	REF-42601	1.00	Emblema de salpicadera derecha "v8 triton"	PIEZA	H87	\$280.00	\$280.00
25172000	REF-42602	1.00	Semi eje delantero derecho	PIEZA	H87	\$666.67	\$666.67
25172000	REF-42603	1.00	Muleta de eje delantero derecho	PIEZA	H87	\$666.67	\$666.67
25172000	REF-42604	1.00	Amortiguador delantero derecho	PIEZA	H87	\$988.89	\$988.89
25172000	REF-42605	1.00	Soporte de semi eje delantero derecho	PIEZA	H87	\$4,722.44	\$4,722.44
25172000	REF-42606	1.00	Barra de dirección con rotulas de caja de dirección a mango de suspensión	PIEZA	H87	\$1,320.00	\$1,320.00
25172000	REF-42607	1.00	Amortiguador de dirección	PIEZA	H87	\$935.00	\$935.00
25172500	REF-42608	1.00	Llanta michelin x 7.5 r17 xca	PIEZA	H87	\$3,778.50	\$3,778.50

Total con letra:

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal:	\$21,679.67
Descuento:	\$1,300.78
Neto:	\$20,378.89
IVA:	\$3,260.61
IEPS:	0.00
Total:	\$23,639.50

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN T171596
UNIDAD FORD F-350 MODELO 1999 PLACAS KZ17779
NO. PÓLIZA 153515 NO. SINIESTRO 234683/17
PROPIEDAD DE JOSE ANTONIO CORONA
NO. PROVEEDOR 1442458
%6.00 descuento de Refacciones

Sello Digital del CFDI:

cCoh7x6/S3FaVKG/juFjdhcB//+e4r5+v+t1cn3kgWBno4Zl9jhLjwulCsB1FEfrHMXwu8h3zPCOI5UOBeodmObFn16yLVN2yiUyfGvaX31KgFhy2vKjAgARQc6xeupEgPRuDwi5cMu/92C5xZ/GX+hUPTULnxzK54RSP5ySIR8B72p2aFKfoCK9yyZadi100zKxULug69d+MtH0dWGHRII9HCz+wyOSM5mR/Dyvmg0TRX9ldGKPCnQeDIRxxMnai9r5lre55U+i nOgUFuXxheZH2jl5gJGjjqFw0BTazl9mwiA4xxNvSUvVg37m968y4bwoOvUh23smswQ8uEw==

Sello del SAT:

bzXMJ4LzDPoAMSRlwnJysJfG+CstNB9hQ7wuM0PB1hrO67y5+9ZUd84nl5q7hr/9zTL8699SCKjLOPOY+ugCd/qsBc2UV/7U75fdWGj4twj1uDqcbzzMH8c5zVcktTiXChZ2Mil uWQ2d2lKpZYP2iE9KAEFW9OrycnGSs+WhR9w2hJYtYRXP99qH32Rx5adUttuxzqsNDUbj4ZZJaktldTZB2TSV1pcb0KSDsVVbVT2GHEEgBs6nE3nofnHX9vG7xzcM277 NV6sKvM04r+GpQFuHreCvBsb6V8K+klndiwlJceTiNpzsvoo9DYc+iqtwp3H7iD4J7vmpf1cDQGGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171596|2018-01-10T13:51:54|99|00001000000406147836|01|21679.67|1300.78|MXN|1|23639.50||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|HSE701218532|HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.|G03|31181800|REF-42591|1.00|H87|Pieza|Defensa delantera



cromada|3019.50|3019.50|181.17|2838.33|002|Tasa|0.160000|454.13|25174700|REF-42592|1.00|H87|Pieza|Moldura de defensa
delantera|1210.00|1210.00|72.60|1137.40|002|Tasa|0.160000|181.98|25172900|REF-42593|1.00|H87|Pieza|Cuarto
derecho|269.50|269.50|16.17|253.33|002|Tasa|0.160000|40.53|25172600|REF-42594|1.00|H87|Pieza|Bisel
derecho|220.00|220.00|13.20|206.80|002|Tasa|0.160000|33.09|25172900|REF-42595|1.00|H87|Pieza|Faro
derecho|313.50|313.50|18.81|294.69|002|Tasa|0.160000|47.15|25172600|REF-42596|1.00|H87|Pieza|Salpicadera
derecha|819.50|819.50|49.17|770.33|002|Tasa|0.160000|123.25|25172600|REF-42597|1.00|H87|Pieza|Lodera
derecha|269.50|269.50|16.17|253.33|002|Tasa|0.160000|40.53|25174700|REF-42598|1.00|H87|Pieza|Kit de grapas para
lodera|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|25172600|REF-42599|1.00|H87|Pieza|Estribo exterior
derecho|1900.00|1900.00|114.00|1786.00|002|Tasa|0.160000|285.76|25174700|REF-42600|1.00|H87|Pieza|Moldura arco de salpicadera
derecha|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|25172600|REF-42601|1.00|H87|Pieza|Emblema de salpicadera derecha "v8
triton"|280.00|280.00|16.80|263.20|002|Tasa|0.160000|42.11|25172000|REF-42602|1.00|H87|Pieza|Semi eje delantero
derecho|666.67|666.67|40.00|626.67|002|Tasa|0.160000|100.27|25172000|REF-42603|1.00|H87|Pieza|Muleta de eje delantero
derecho|666.67|666.67|40.00|626.67|002|Tasa|0.160000|100.27|25172000|REF-42604|1.00|H87|Pieza|Amortiguador delantero
derecho|988.89|988.89|59.33|929.56|002|Tasa|0.160000|148.73|25172000|REF-42605|1.00|H87|Pieza|Soporte de semi eje delantero
derecho|4722.44|4722.44|283.35|4439.09|002|Tasa|0.160000|710.25|25172000|REF-42606|1.00|H87|Pieza|Barra de dirección con rotulas de caja de dirección
a mango de suspensión|1320.00|1320.00|79.20|1240.80|002|Tasa|0.160000|198.53|25172000|REF-42607|1.00|H87|Pieza|Amortiguador de
dirección|935.00|935.00|56.10|878.90|002|Tasa|0.160000|140.62|25172500|REF-42608|1.00|H87|Pieza|Llanta michelin x 7.5 r17
xca|3778.50|3778.50|226.71|3551.79|002|Tasa|0.160000|568.29|002|Tasa|0.160000|3260.61|3260.61||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T13:51:58