



Folio Fiscal: 6ea6387e-419c-45d1-ba00-4b3772a269a8  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31098

Serie: TF1

Referencia: R170188-31098

Folio: 170188

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-12T11:39:24

Tipo Documento: Factura

Ciente

R.F.C.: SAT8410245V8

Razón Social: SEGUROS ATLAS, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar gondola para la reparación	SERV	E48	\$2,200.00	\$2,200.00
78181500	MO-10	1.00	Desmontar y colocar postes de costado derecho	SERV	E48	\$2,400.00	\$2,400.00
78181500	MO-11	1.00	Desmontar y colocar soporte de lodera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-12	1.00	Desmontar y colocar escalera de costado	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-13	1.00	Alinear, nivelar y cuadrar chasis con sus puentes	SERV	E48	\$18,500.00	\$18,500.00
78181500	MO-14	1.00	Revisar piston hidráulico cambiando empaques	SERV	E48	\$18,500.00	\$18,500.00
78181500	MO-15	1.00	Desmontar y colocar rhines	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-16	1.00	Desmontar y colocar amortiguadores traseros	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-2	1.00	Alinear costado derecho	SERV	E48	\$2,300.00	\$2,300.00
78181500	MO-3	1.00	Nivelar gondola	SERV	E48	\$2,500.00	\$2,500.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar borda superior	SERV	E48	\$3,500.00	\$3,500.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar lienzos de costado izquierdo	SERV	E48	\$6,500.00	\$6,500.00
78181500	MO-6	1.00	Desmontar y colocar lienzo de costado derecho	SERV	E48	\$2,000.00	\$2,000.00
78181500	MO-7	1.00	Desmontar y colocar lienzo frontal	SERV	E48	\$2,460.00	\$2,460.00
78181500	MO-8	1.00	Desmontar y colocar copete frontal	SERV	E48	\$2,000.00	\$2,000.00
78181500	MO-9	1.00	Desmontar y colocar postes de costado izquierdo	SERV	E48	\$4,800.00	\$4,800.00
25172600	REF-26109	1.00	Borda superior izquierdo	PIEZA	H87	\$8,500.00	\$8,500.00
25172600	REF-26110	3.00	Lienzos troquelados para costado izquierdo	PIEZA	H87	\$3,100.00	\$9,300.00
25172600	REF-26111	1.00	Lienzo troquelado para costado derecho	PIEZA	H87	\$3,100.00	\$3,100.00
25172600	REF-26112	1.00	Lienzo frontal	PIEZA	H87	\$2,900.00	\$2,900.00
25172600	REF-26113	1.00	Copete frontal	PIEZA	H87	\$2,150.00	\$2,150.00
25172600	REF-26114	1.00	Postes para costado izquierdo	PIEZA	H87	\$1,650.00	\$1,650.00
25172600	REF-26115	2.00	Postes para costado derecho	PIEZA	H87	\$1,650.00	\$3,300.00
25174700	REF-26116	1.00	Soporte para lodera trasera izquierda	PIEZA	H87	\$650.00	\$650.00
25174700	REF-26117	1.00	Solera de 2 plg para escalera	PIEZA	H87	\$450.00	\$450.00
25174800	REF-26120	1.00	Perno para gondola trasera	PIEZA	H87	\$850.00	\$850.00
25172900	REF-26121	4.00	Plafones laterales led	PIEZA	H87	\$210.00	\$840.00
25172900	REF-26122	2.00	Plafones traseros led	PIEZA	H87	\$210.00	\$420.00
25174700	REF-26124	1.00	Kit de soldadura 7018	PIEZA	H87	\$5,200.00	\$5,200.00
25171900	REF-26127	2.00	Rhines de acero unemont 24.5	PIEZA	H87	\$1,650.00	\$3,300.00
25172000	REF-26128	1.00	Tapa de masa	PIEZA	H87	\$451.00	\$451.00
25172000	REF-26129	2.00	Amortiguadores traseros	PIEZA	H87	\$987.00	\$1,974.00

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

Subtotal:	\$114,395.00
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$114,395.00
IVA:	\$18,303.20
IEPS:	0.00
Total:	\$132,698.20

**NOTAS:**

ORDEN R170188  
UNIDAD TYRSOL GONDOLA MODELO 2017 PLACAS 02 TY4N  
NO. PÓLIZA 169737 NO. SINIESTRO D00/31013/17/100  
PROPIEDAD DE AGRO INDUSTRIA GUADALAJARA SA DE CV

**Sello Digital del CFDI:**

Lws+N046kZzjNF1suJTzIYOPDp2FH6dDFzXdDoWJtByLkP1VhxinhrprG4bzIqfzKCjoh3OgD1FPIVRiFJ0yW0rI3YicMR3rpKTta5yVAvyk68tyf5/2u+QvqpbQln80obHTlckhnyC  
bYBOEoGRkUB9IVwSzscLw/P55YVpwAsD4hXUVjRluoQTT0fO9caagVIQruR4SZ2/L8zy0wlpZNG2JE7ZhfyZxmk8817rKgZuL5QEpXA/5kBUzUkk4cUPrHaFfdDRQGkcCY  
eSQaUNYZ+Yi0PzTaZTjn258ktScG1EsB0bcbgC3B7YXZWmIHdMUoxmP8WVyeTSLsq7n6OmXfw==

**Sello del SAT:**

tGaaYKWKf+fktdi4G+viWZ+QqrcSxDl8BtRhT5os6nGQjPVVH9euiNTxTOE4r3I9oGwQAxKTU2foevOW0NgOa6Okx0Goa/gixxqvcv/bTbPBoA3BaDySG5zuqssCJurBb0o6Z  
T1pKBwo3h2dqrFELihEJQul8JL3u3YlyEUPNbl/bSHZ4ElpId306yYXLTy6GpurxeNqnO/MeQQmxZ9+HSTFTBxYMUy06EI3P0JNqsdYru6rfJDa2XmVaaFvYVauXnn+jM0Pv  
cXLt5ZKXapT/AQ6vzqyK6CNQxbzSDc/B8LAA2mtOkpfl8UUwswDfVWaKQKwVoHnvSNOrgXlw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.3|A|170188|2018-01-12T11:39:22|99|00001000000406147836|01|114395.00|MXN|1|132698.20||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A.  
DE C.V.|601|SAT8410245V8|SEGUROS ATLAS, S.A.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar gondola para la  
reparación|2200.00|2200.00|2200.00|002|Tasa|0.160000|352.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar postes de costado  
derecho|2400.00|2400.00|2400.00|002|Tasa|0.160000|384.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar soporte de  
lodera|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar escalera de  
costado|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Alinear, nivelar y cuadrar chasis con sus  
puentes|18500.00|18500.00|18500.00|002|Tasa|0.160000|2960.00|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Revisar pistón hidráulico cambiando  
empaques|18500.00|18500.00|18500.00|002|Tasa|0.160000|2960.00|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar  
rhines|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar amortiguadores  
traseros|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Alinear costado  
derecho|2300.00|2300.00|2300.00|002|Tasa|0.160000|368.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Nivelar  
gondola|2500.00|2500.00|2500.00|002|Tasa|0.160000|400.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar borda  
superior|3500.00|3500.00|3500.00|002|Tasa|0.160000|560.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lienzos de costado  
izquierdo|6500.00|6500.00|6500.00|002|Tasa|0.160000|1040.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lienzo de costado  
derecho|2000.00|2000.00|2000.00|002|Tasa|0.160000|320.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lienzo  
frontal|2460.00|2460.00|2460.00|002|Tasa|0.160000|393.60|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar copete  
frontal|2000.00|2000.00|2000.00|002|Tasa|0.160000|320.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar postes de costado  
izquierdo|4800.00|4800.00|4800.00|002|Tasa|0.160000|768.00|25172600|REF-26109|1.00|H87|Pieza|Borda superior  
izquierdo|8500.00|8500.00|8500.00|002|Tasa|0.160000|1360.00|25172600|REF-26110|3.00|H87|Pieza|Lienzo troquelados para costado  
izquierdo|3100.00|9300.00|9300.00|002|Tasa|0.160000|1488.00|25172600|REF-26111|1.00|H87|Pieza|Lienzo troquelado para costado  
derecho|3100.00|3100.00|3100.00|002|Tasa|0.160000|496.00|25172600|REF-26112|1.00|H87|Pieza|Lienzo  
frontal|2900.00|2900.00|2900.00|002|Tasa|0.160000|464.00|25172600|REF-26113|1.00|H87|Pieza|Copete  
frontal|2150.00|2150.00|2150.00|002|Tasa|0.160000|344.00|25172600|REF-26114|1.00|H87|Pieza|Postes para costado  
izquierdo|1650.00|1650.00|1650.00|002|Tasa|0.160000|264.00|25172600|REF-26115|2.00|H87|Pieza|Postes para costado  
derecho|1650.00|3300.00|3300.00|002|Tasa|0.160000|528.00|25174700|REF-26116|1.00|H87|Pieza|Soporte para lodera trasera  
izquierda|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|25174700|REF-26117|1.00|H87|Pieza|Solera de 2 plg para  
escalera|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|25174800|REF-26120|1.00|H87|Pieza|Perno para gondola  
trasera|850.00|850.00|850.00|002|Tasa|0.160000|136.00|25172900|REF-26121|4.00|H87|Pieza|Plafones laterales  
led|210.00|840.00|840.00|002|Tasa|0.160000|134.40|25172900|REF-26122|2.00|H87|Pieza|Plafones traseros  
led|210.00|420.00|420.00|002|Tasa|0.160000|67.20|25174700|REF-26124|1.00|H87|Pieza|Kit de soldadura  
7018|5200.00|5200.00|5200.00|002|Tasa|0.160000|832.00|25171900|REF-26127|2.00|H87|Pieza|Rhines de acero unemont  
24.5|1650.00|3300.00|3300.00|002|Tasa|0.160000|528.00|25172000|REF-26128|1.00|H87|Pieza|Tapa de  
masa|451.00|451.00|451.00|002|Tasa|0.160000|72.16|25172000|REF-26129|2.00|H87|Pieza|Amortiguadores  
traseros|987.00|1974.00|1974.00|002|Tasa|0.160000|315.84|002|Tasa|0.160000|18303.20|18303.20||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-12T11:39:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI