



Folio Fiscal: 2e82c1af-ca94-4d7d-ab8a-f466b4806541
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTLAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31008

Serie: TF1

Referencia: A172525-31008

Folio: 172525

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-05T15:56:16

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia delantera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-10	1.00	Realizar carga de gas freon	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-11	1.00	Desmontar y colocar sistema de enfriamiento	SERV	E48	\$373.75	\$373.75
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar cofre	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-3	1.00	Reparar bastidores delanteros	SERV	E48	\$315.00	\$315.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar marco de radiador	SERV	E48	\$399.00	\$399.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar bisagras de tapa cajuela	SERV	E48	\$210.00	\$210.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar punta salpicadera izq	SERV	E48	\$53.55	\$53.55
78181500	MO-7	1.00	Reparar punta salpicadera der	SERV	E48	\$67.20	\$67.20
78181500	MO-8	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$3,008.65	\$3,008.65
78181500	MO-9	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
25172600	REF-42002	1.00	Facia delantera	PIEZA	H87	\$2,589.30	\$2,589.30
25172600	REF-42003	2.00	Guias de facia del	PIEZA	H87	\$183.94	\$367.88
25172600	REF-42004	1.00	Emblema parrilla	PIEZA	H87	\$202.06	\$202.06
25172600	REF-42005	1.00	Parrilla	PIEZA	H87	\$579.67	\$579.67
25172600	REF-42006	1.00	Cofre	PIEZA	H87	\$2,175.07	\$2,175.07
40101800	REF-42007	1.00	Marco de radiador sup e inferior	PIEZA	H87	\$3,512.35	\$3,512.35
25172900	REF-42008	1.00	Faro der	PIEZA	H87	\$1,261.98	\$1,261.98
25172600	REF-42009	1.00	Chapa de cofre	PIEZA	H87	\$493.49	\$493.49
25172900	REF-42012	1.00	Faro izquierdo	PIEZA	H87	\$1,261.98	\$1,261.98
40101800	REF-42013	1.00	Chicote de cofre	PIEZA	H87	\$827.63	\$827.63
40101800	REF-42015	1.00	Condensador	PIEZA	H87	\$6,550.02	\$6,550.02
40101800	REF-42016	1.00	Radiador	PIEZA	H87	\$1,000.00	\$1,000.00
40101800	REF-42017	1.00	Motoventilador c/tolva	PIEZA	H87	\$5,025.10	\$5,025.10
40101800	REF-42018	1.00	Base inferior de purificador de aire	PIEZA	H87	\$1,106.32	\$1,106.32
40101800	REF-42019	1.00	Garrafa de anticongelante	PIEZA	H87	\$100.00	\$100.00

Total con letra:

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.

Subtotal:	\$32,580.00
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$32,580.00
IVA:	\$5,212.81
IEPS:	0.00
Total:	\$37,792.81

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172525
UNIDAD FORD FIESTA MODELO 2009 PLACAS 343WGT
NO. POLIZA 235384963 NO. SINIESTRO 75841601
PROPIEDAD DE ARMANDO HERNANDEZ ACOSTA
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

bKurEAFSiPF3omqen0nEq730INNayl+2O1+NCFvr4EZJcB+5E7pxQCwB9xHWZ5+m72pVN7sYa1VREchd701R9v90d+PGo+fpRQdbAYQKbwarkLRbDkY3LZLwZ6WNQF
mQQhfQEKK/f0+qx8r323h1hgmPuctSbh0KK7UJSxq/LsTP88il+N9IDWBUvs0dkgZ5HtUwuPAbaYluu0z56bbvPBSZdRngxgliWFNYrWjrPKIkVDUWCCjUMGHnua1hOyNzJ8
n2PxEZfTHqwy2BaPnl2iMU5WsefAHL6Gz3O+dvVKXgnS2+gr1UY8aT+239aJZRc1H/O3BOxQRmLL7xCbVw==

Sello del SAT:

YmFaPzcNgpS5kGJDJqe6ccKJzYvfJzHFOHQurunJWg3qLG2DcTd5OVqCRGEjxCqXHYeDme37i77QEuaeXw4I4qfb1TYhIYUevUudJEQ5gCGoJbDyB5ed+7mii0ro0Uhc/C
D83qFejCAvLX0gKkiswOyi3vvwLY4KLLJABKBez4z/G5ZqG2P8884pyXrKeDqMTjD2Vy7BbepdNiDd+Y4g7elwg94jrMxnRGz7bsGZR9U+W5jktm5DmfdYdnCKODf7P/ST5
Pa0UrXw8pYEOtElbyMO01Sliob7kUIZTjANpxQ9m1n9JHhvZwVJq4WF5J412PpJSx6lcKqRYvDO2yg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172525|2018-01-05T15:56:15|99|00001000000406147836|01|32580.00|MXN|1|37792.81||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A.
DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia
delantera|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Realizar carga de gas
freon|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar sistema de
enfriamiento|373.75|373.75|373.75|002|Tasa|0.160000|59.80|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar
cofre|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores
delanteros|315.00|315.00|315.00|002|Tasa|0.160000|50.40|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar marco de
radiador|399.00|399.00|399.00|002|Tasa|0.160000|63.84|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de tapa
cajuela|210.00|210.00|210.00|002|Tasa|0.160000|33.60|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar punta salpicadera
izq|53.55|53.55|53.55|002|Tasa|0.160000|8.57|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar punta salpicadera
der|67.20|67.20|67.20|002|Tasa|0.160000|10.75|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo
dañado|3008.65|3008.65|3008.65|002|Tasa|0.160000|481.38|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema
electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|25172600|REF-42002|1.00|H87|Pieza|Facia
delantera|2589.30|2589.30|2589.30|002|Tasa|0.160000|414.29|25172600|REF-42003|2.00|H87|Pieza|Guías de facia
del|183.94|367.88|367.88|002|Tasa|0.160000|58.86|25172600|REF-42004|1.00|H87|Pieza|Emblema
parrilla|202.06|202.06|202.06|002|Tasa|0.160000|32.33|25172600|REF-
42005|1.00|H87|Pieza|Parrilla|579.67|579.67|579.67|002|Tasa|0.160000|92.75|25172600|REF-
42006|1.00|H87|Pieza|Cofre|2175.07|2175.07|2175.07|002|Tasa|0.160000|348.01|40101800|REF-42007|1.00|H87|Pieza|Marco de radiador sup e
inferior|3512.35|3512.35|3512.35|002|Tasa|0.160000|561.98|25172900|REF-42008|1.00|H87|Pieza|Faro
der|1261.98|1261.98|1261.98|002|Tasa|0.160000|201.92|25172600|REF-42009|1.00|H87|Pieza|Chapa de
cofre|493.49|493.49|493.49|002|Tasa|0.160000|78.96|25172900|REF-42012|1.00|H87|Pieza|Faro
izquierdo|1261.98|1261.98|1261.98|002|Tasa|0.160000|201.92|40101800|REF-42013|1.00|H87|Pieza|Chicote de
cofre|827.63|827.63|827.63|002|Tasa|0.160000|132.42|40101800|REF-
42015|1.00|H87|Pieza|Condensador|6550.02|6550.02|6550.02|002|Tasa|0.160000|1048.00|40101800|REF-
42016|1.00|H87|Pieza|Radiador|1000.00|1000.00|1000.00|002|Tasa|0.160000|160.00|40101800|REF-42017|1.00|H87|Pieza|Motoventilador
c/tolva|5025.10|5025.10|5025.10|002|Tasa|0.160000|804.02|40101800|REF-42018|1.00|H87|Pieza|Base inferior de purificador de
aire|1106.32|1106.32|1106.32|002|Tasa|0.160000|177.01|40101800|REF-42019|1.00|H87|Pieza|Garrafa de
anticongelante|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|002|Tasa|0.160000|5212.81|5212.81||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-05T15:56:16