





Sensor de Temperatura y Humedad  
Para Medir Corriente o Voltaje, Etc...



Sensor de Presencia, 1 ó 0



Puede que LLeven  
Res. de 100 Ohmios  
SCK,SO,SI,CS



Salidas Reles 3,3 Vcc D1, D2, D3, D4 con ULN2003