

# Steyr Puch Haflinger



Teile aus Hobbyauflösung  
gebraucht, zum Aufarbeiten

Tel.+49 (0)160 98 92 18 40

Thorsten Weiß

	<p><b>Eberspächer Standheizung</b> scheint komplett und funktionsfähig, jedoch Funktion ungeprüft</p>	<p>400 Euro</p>
 	<p><b>Eberspächer Standheizung</b> zum Restaurieren oder als Ersatzteilträger</p>	<p>180 Euro</p>

	<b>Eberspächer Brennkammer</b> für BN2 sieht brauchbar aus	80 Euro
	<b>Schaltereinheit für Standheizung</b>	30 Euro
	<b>Thermostatschalter für Standheizung</b>	30 Euro

	<p><b>Kurbelwelle</b> mit Lager, Schwungradenaufnahme i.O. kommt ohne Gegenrad der Nockenwelle !</p>	<p>190 Euro reserviert</p>
	<p><b>Schlepphebel</b> komplett, guter Zustand</p>	<p>50 Euro</p>
	<p><b>Ölpumpe</b>, komplett</p>	<p>25 Euro</p>
<p>Bild folgt</p>	<p><b>Ölfilterhalter mit Glocke</b> gestrahlt, gereinigt</p>	<p>70 Euro</p>



	<p><b>Öleinfüllkappe</b> Komplett mit Membran</p>	<p>20 Euro</p>
	<p><b>Nockenwelle Nr. 5</b> guter Zustand, mit Gegenrad von Kurbelwelle</p>	<p>160 Euro</p>
	<p><b>Ölansaugrohr</b></p>	<p>18 Euro</p>

	<b>Zylinderköpfe</b>	160 Euro
	<b>Zylinder mit Kolben</b> DM 80mm	120 Euro
	<b>Motorgehäuse</b> 650 ccm, Gehäuse Nummern gleich gestrahlt, sauber & fettfrei. Alle Gewinde in Ordnung. Stehbolzen für Köpfe fachgerecht ausgebaut und galv. verzinkt Auf Wunsch wieder montiert- oder für Versand beigelegt	320 Euro

	<p><b>Kupplung 2 teilig</b> 180 mm, Druckplatte und Belag i.O.</p>	<p>120 Euro</p>
	<p><b>Belagscheibe</b> 180 mm, i.O.,</p>	<p>50 Euro</p>
	<p><b>Drucklager</b> i.O.</p>	<p>35 Euro</p>



	<p><b>Ventildeckel</b> gut, gehören poliert</p>	<p>30 Euro</p>
	<p><b>Ansaugrohr mit Vergaser</b> Weber 32 ICS-HS , Rohr mit Vorwärmung i.O.</p>	<p>150 Euro</p>
	<p><b>Spannbänder</b> für Dynastarter gut, gehören lackiert</p>	<p>15 Euro</p>



	Verkauft <b>Verteiler Alu</b>	<del>120 Euro</del>
Bild folgt	<b>Luftfiltertopf 1</b> Ölbadluftfilter	40 Euro
Bild folgt	<b>Luftfiltertopf 2</b> Ölbadluftfilter	30 Euro
	<b>Differential vorne</b>	300 Euro





	<p><b>Getriebe</b> mit Nebenantrieb</p>	<p>300 Euro</p>
	<p><b>Differential</b> mit Sperre</p>	<p>100 Euro</p>
	<p><b>Halbachsen hinten</b> mit Bremsankerblechen und Achswellen</p>	<p>250 Euro</p>

	<p><b>Motorraumklappe</b> zum Restaurieren</p>	<p>30 Euro</p>
---	--	----------------

Anfang Titel Hydraulik	KOMPLETTPREIS	750 Euro
	<b>Hydraulikpumpe</b> zur Befestigung am Zentralrohr	100 Euro
 	<b>Trägereinheit für Zusatzgeräte</b>	280 Euro



	<b>Hydraulikpumpe</b>	50 Euro
	<b>Öltank für Hydraulik</b>	50 Euro

	<p><b>Hydrauliktank</b> mit Pumpe und Anschlüssen</p>	<p>150 Euro</p>
	<p><b>Hydraulikpumpen, Regler</b></p> <p>Handpumpe für Hydrauliksystem Wird zwischen Fahrer- und Beifahrersitz befestigt</p>	<p>150 Euro</p>

	<b>Hydraulikpumpen, Regler</b>	150 Euro
	<b>Hydraulikzubehör</b>	30 Euro
<b>Ende Titel Hydraulik</b>	<b>KOMPLETTPREIS</b>	<b>750 Euro</b>



	<b>Motorschutz</b> zum Restaurieren	50 Euro
	<b>Bordwände 703</b> gestrahlt, lang, zum Restaurieren	50 Euro
Bild folgt	<b>Zentralrohr</b> für kurzen Radstand mit 4 Anlenkstreben gut, Welle dreht	300 Euro
Bild folgt	<b>Lagertöpfe</b> Karosserieträger 4 Stück	25 Euro

	<b>Lenkung mit Pedale, Zündschloss</b> dreht, zum Restaurieren	180 Euro
	<b>Karosserieträger</b> pro Stück 2 Stück verfügbar aufbereitet, schwarz lackiert	150 Euro
Bild folgt	<b>Sitze (2)</b> vorne, Kommunal	100 Euro
Bild folgt	<b>Türe hinten</b> 1x links	200 Euro
Bild folgt	<b>Türe hinten</b> 1x rechts	200 Euro
Bild folgt	<b>Benzintank</b> Kommunal	50 Euro
	<b>Motor</b> komplett, geprüft, läuft gut Bleche gehören lackiert, Aluverteiler, großer Ölkühler, Schwungscheibe 180mm neuer Dichtungssatz empfohlen	950 Euro reserviert

Evtl. weitere Teile auf Anfrage