

新北市新莊地政事務所建物測量成果圖

麗林段

407-4地號

3074 建號

申請書	100年9月29日 100年非建測字第032630號
測量日期	100年11月31日
建物坐落	林口區麗林段407-4地號
建物門牌	新北市林口區文化一路二段147號等
主體結構	鋼筋混凝土構造
主要用途	共有部份
使用執照	100林建字第465號


縮圖比例尺 1:1500

縮圖比例尺 1:500

共2頁 第1頁

樓層別	平方公尺
第一層	111.08
第二層	114.62
第三層	89.23
第四層	89.23
第五層	89.23
第六層	89.23
第七層	89.23
第八層	89.23
第九層	89.23
第十層	89.23
第十一層	89.23
第十二層	89.23
第十三層	124.46
第十四層	89.23
第十五層	89.23
第十六層	89.23
第十七層	89.23
第十八層	89.23
第十九層	89.23
屋頂突出物	191.16
合計	1969.00

主要用途	主體結構	建築面積(平方公尺)



第一層  $(13.19 \times 5.75) + (0.775 \times 2.175) + (9.825 \times 1.45) + (2.30 \times 0.40) + (4.5 \times 0.4) + (9.30 \times 0.925) + (3.62 \times 1.175) + (1.715 \times 2.175) = 111.08$

第二層  $(7.05 \times 1.85) + (10.415 \times 6.675) + (2.35 \times 2.425) + (2.75 \times 4.775) + (2.30 \times 0.40) + (7.225 \times 0.975) + (2.15 \times 2.45) = 114.62$

第三層至第十二層  $(11.375 \times 2.125) + (2.15 \times 2.425) + (10.975 \times 0.475) + (9.40 \times 1.95) + (2.30 \times 0.40) + (2.15 \times 2.45) + (10.325 \times 1.80) + (10.25 \times 0.85) + (7.05 \times 0.40) = 89.23$

第十三層  $(11.375 \times 2.125) + (2.15 \times 2.425) + (10.975 \times 0.475) + (8.65 \times 0.55) + (3.86 \times 0.74) + (9.40 \times 1.95) + (2.30 \times 0.40) + (2.15 \times 2.45) + (9.725 \times 1.00) + (10.325 \times 1.80) + (10.25 \times 0.85) + (7.05 \times 0.40) + (7.375 \times 2.425) = 124.46$

第十四層至第十九層  $(11.375 \times 2.125) + (2.15 \times 2.425) + (10.975 \times 0.475) + (9.40 \times 1.95) + (2.30 \times 0.40) + (2.15 \times 2.45) + (10.325 \times 1.80) + (10.25 \times 0.85) + (7.05 \times 0.40) = 89.23$

屋頂突出物  $(10.80 \times 8.85) \times 2 = 191.16$

本成果表共有2頁。  
平面圖繪於第2頁。

- 一、本建物平面圖、位置圖及建物面積係使用航照及竣工平面圖轉繪計算。
- 二、本建物係十九層建物本件僅測量共有部份。
- 三、本成果表使用執照建築基地為林口區麗林段407-4、407-5地號。
- 四、林口區麗林段407-4、407-5地號合併為林口區麗林段407-4地號。
- 五、整筆已為建築基地。
- 六、本成果表以建物登記為限。
- 七、本成果表共有部份之用途有：樓閣、樓梯、水箱等3項。



申請人姓名	益聯建設股份有限公司：負責人：林赫進			簽章	代理人	住址	新北市五股區成泰路一段2號3樓	100.11.03/15:00		
本案依劃分層負責規定授權主管課(股)長判發	複丈人員	技士曾國言	計算人員	技士曾國言	複算人員	技士曾國言	檢查人	技士顏義杰	核定	課長蔡文仁



- 本建物測量成果圖之比例尺已因圖紙縮放變更，實際尺寸以標註之距離為準。
- 本謄本與建物測量成果圖記載相符。
- 新北市新莊地政事務所主任：林泳玲
- 莊地電謄第五四三九二八號
- 中華民國一〇七年十二月二十一日
- 八時三十分
- 本謄本係網路申領之電子謄本，由信義房屋仲介股份有限公司自行列印。
- 資料管轄機關：新北市新莊地政事務所
- 本謄本核發機關：新北市新莊地政事務所
- 段名：麗林段
- 建號：三〇七四
- 母建號：三〇七四
- 頁次：第一頁，共二頁

新北市新莊地政事務所建物測量成果圖



麗林段

407-4地號



3074 建號

比例尺 1:500 共2頁 第2頁

申請書	100年9月29日 100年新莊測字第032630號
測量日期	100年11月31日
建物坐落	林口區麗林段407-4地號
建物門牌	新北市林口區文化一路二段147號等
主體結構	鋼筋混凝土構造
主要用途	共有部份
使用執照	100林建字第465號



第四層至第十二層  
第十四層至第十九層



樓層別	平方公尺
第一層	6.675
第二層	6.675
第三層	6.675
第十四層至第十九層	6.675
合計	26.700

主要用途	主體結構	建築面積(平方公尺)
合計	合計	合計

- 一、本建物平面圖、位置圖及建物面積係依使用執照及竣工圖繪繪計算。
- 二、本建物係十九層建物本件僅測量共有部份。
- 三、本成果表使用執照建築基地為林口區麗林段407-4、407-5地號。
- 四、林口區麗林段407-4、407-5地號合併為林口區麗林段407-4地號。
- 五、整筆已為建築基地。
- 六、本成果表以建物登記為限。
- 七、本成果表共有部份之用途有:樓梯間、機房、水箱等3項。

申請人姓名	益駿建設股份有限公司：負責人：林赫進			簽章	代理人	永平	住址	新北市五股區成泰路一段2號3樓		100.11.03/15:00	
本案依照(分層)負責規定授權主管課(股)長判發	複丈人員		技士曾國平	計算人員	技士曾國平	複算人員	技士曾國平	檢查人	技士顏義杰	核定	技士蔡文
	100.11.03/15:00			100.11.03/15:00		100.11.03/15:00		100.11.03/15:00			

- ◎本建物測量成果圖之比例尺已因圖紙縮放變更,實際尺寸以標註之距離為準。
- ◎本謄本與建物測量成果圖記載相符。
- ◎新北市新莊地政事務所主任:林永玲
- ◎莊地電謄第五四三九二八號
- ◎中華民國七十二年十二月二十一日
- ◎八時三十分
- ◎本謄本係網路申領之電子謄本,由信義房屋仲介股份有限公司自行列印。
- ◎資料管轄機關:新莊地政事務所
- ◎本謄本核發機關:新莊地政事務所
- ◎新莊地政事務所
- ◎段名:麗林段
- ◎建號:三〇七四
- ◎頁次:第二頁,共二頁

謄本種類碼:NFO8\*47HTSVB,可至:<https://ep.land.nat.gov.tw> 查驗本謄本之正確性  
惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。