

5692 建號

[illegible]

申請書 98年4月8日
98年店設建字第012090號

測量日期 98年5月8日

建物坐落 新店市寶源段351地號

建物門牌 台北縣新店市文化路23之1號十三樓

主體結構 鋼筋混凝土造

主要用途 集合住宅

使用執照 98店使字第304號

位置圖 比例尺 1/1000

平面圖 比例尺 1/200 共1頁 第1頁

第十三層 $(4.69 \times 0.475) + (5.165 \times 0.95) + (7.09 \times 5.35) + (4.765 \times 0.775) + (4.29 \times 2.675) + (4.69 \times 1.00) + (4.15 \times 0.40) = 66.58$

陽台 $(3.30 \times 1.025) + (2.325 \times 1.325) + (2.40 \times 0.40) + ((3.30 + 2.50) \times 0.40 \times 0.5) + ((2/3) \times 0.5657 \times 0.1172) \times 2 = 8.67$

雨遮 $(0.725 \times 3.60) = 2.61$

樓層別 平方公尺

第十三層 66.58

合計 66.58

位置圖 比例尺 1/1000

平面圖 比例尺 1/200

一、本建物平面圖、位置圖及建物面積係依使用執照及竣工平面圖轉繪計算。

二、本建物係十五層建物，本建築僅測量第 十三層部份。

三、本表使用執照記載建築基地地號：新店市寶源段351地號。

四、本成果表以建物登記為限。

申請人姓名 東益建設股份有限公司負責人：宋國松 代理人：蘇政瑞 簽章

複丈人員 技士陳宜純 計算人員 技士陳宜純 複丈人員 技士陳宜純 檢查人員 技佐宋正全 主任 技佐宋正全

住址 台北縣中和市連勝街59號

98.5.08 98.5.08 98.5.11 98.5.11

謄本種類碼：NFB*F44AK，可至：<http://ep.land.nat.gov.tw> 查驗本謄本之正確性
 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度，線上有效查驗期限為三個月。