


Esquadria AL02

Active

Esquadrias - Janelas							
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	ALTURA OSSO	LARGURA BRUTA
AL01	40	Janela de vidro com 2 folhas de correr	1,40 m	1,20 m	1,08 m	1,21 m	1,40 m
AL02	20		0,86 m	0,86 m	1,88 m	0,6 m	0,86 m
AL03	20		1,99 m	1,20 m	1,08 m	1,21 m	1,99 m
AL04	20	Janela de vidro com 2 folhas de correr	0,99 m	1,20 m	1,08 m	1,21 m	0,99 m
AL11	4		0,96 m	0,36 m	1,80 m	0,4 m	0,96 m

Esquadrias-Portas						
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	ALTURA BRUTA	LARGURA BRUTA
AL06	1	ALUMÍNIO E VIDRO / ABIRIR	1,21 m	2,10 m	2,1 m	1,21 m
FED1	1	PORTA DE FERRO TIPO ALÇAPÃO	0,60 m	0,60 m	0,6 m	0,60 m
M05	23	Porta Interior de Giro	0,80 m	2,10 m	2,15 m	0,80 m
M06	40	Porta Interior de Giro	0,70 m	2,10 m	2,15 m	0,70 m
M07	17	Porta Interior de Giro	0,60 m	2,10 m	2,15 m	0,60 m



Esquadrias - Janelas							
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	ALTURA OSSO	LARGURA BRUTA
AL01	40	Janela de vidro com 2 folhas de correr	1,41 m	1,21 m	1,08 m	1,21 m	1,41 m
AL02	20		0,87 m	0,87 m	1,88 m	0,61 m	0,87 m
AL03	20		1,99 m	1,20 m	1,08 m	1,21 m	1,99 m
AL04	20	Janela de vidro com 2 folhas de correr	0,99 m	1,20 m	1,08 m	1,21 m	0,99 m
AL11	4		0,96 m	0,36 m	1,80 m	0,4 m	0,96 m

Esquadrias-Portas						
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	ALTURA BRUTA	LARGURA BRUTA
AL06	1	ALUMÍNIO E VIDRO / ABIRIR	1,21 m	2,10 m	2,1 m	1,21 m
FED1	1	PORTA DE FERRO TIPO ALÇAPÃO	0,60 m	0,60 m	0,6 m	0,60 m
M05	23	Porta Interior de Giro	0,80 m	2,10 m	2,15 m	0,80 m
M06	40	Porta Interior de Giro	0,70 m	2,10 m	2,15 m	0,70 m
M07	20	Porta Interior de Giro	0,60 m	2,10 m	2,15 m	0,60 m

Descrição	Tipo
Esquadria AL02 não está conforme legenda, por favor, verificar e ajustar	Solicitação
Prioridade	Abertura
Alta	2021-09-16T14:15:01+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-10-08T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	não ajustado, verificar em todas as torres, por favor sem comentários	2021-10-01T13:12:44+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
		2021-09-16T14:15:01+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com