



Bei Direktanschluss DT an 24V fließen $2,6A$ bei abgeschalteten Motor.

DT muss bei laufendem Motor auf 24V gehen sonst lädt nichts.

Um das zu aktivieren muss der Widerstand reichen.

(Lies erst Dokumentation zu Lichtmaschinen bevor Änderung?)