

46

x4: 5g	—	Q1	L1	—	24v
x4: 5b	—	Q1M	M	—	0v
x4: 6g	—	Q2	J1	—	x5: 9
x4: 6b	—	Q2M	J2	—	x5: 10
x4: 7g	—	Q3	J3	—	x5: 11
x4: 7b	—	Q3M	J4	—	x5: 12
x4: 8g	—	Q4	J5	—	x5: 13
x4: 8b	—	Q4M	J6	—	x5: 14
x4: 9g	—	Q5	J7	—	x5: 15
x4: 9b	—	Q5M	J8	—	x5: 16
x4: 10g	—	Q6			
x4: 10b	—	Q6M			
x4: 11g	—	Q7			
x4: 11b	—	Q7M			
x4: 12g	—	Q8			
x4: 12b	—	Q8M			