





- 
- (3h) Trocar pente superior do 5° terno
 - (3h) Trocar cinta do acip do 5° terno
 - (4h) Trocar martelos do picador
 - (2h) Inspeccionar cantoneiras do esteirão metálico
 - (1h) Travar envelope do 4° terno
 - (2h) Conferir e travar se necessário rolo pressão do 2° e 4° terno
 - (3h) Trocar vedação da EB-02
 - (1h) Inspeccionar acoplamento do 1° terno rolo superior
 - (6h) OS:201350- Substituir rolamento danificado bba 02 caldo primário p/ peneira (Mecânica)
 - (1h) OS 20243 – Lubrificar cardans acionamentos da moenda

- 
- (6h) OS: 195217- retirar vazamento na linha de vapor de V1 p/ fabrica de açúcar(caldeiraria)
 - (1h) OS:203724- Retirar vazamento de água retorno da evaporação do multijato
 - (6h) OS:205239 - Soldar vazamento de vinho no cone da dorna volante (Fermentação – caldeiraria)

- 
- (1h) OS:200797- Retirar vazamento linha de suspiro do tq selo cozedor 04
 - (2h) OS:199451- Retirar vazamento na entrada de vapor V2 do COZ02 (caldeiraria)
 - (2h) OS: 201025-Retirar vazamento na tubulação de entrada água do multijato COZ01 (caldeiraria)
 - (2h) OS: 206349 – Verificar válvula de controle de nível TQ condensado V3 e V4

- 
- (6hrs) OS Contaminação mancais TT-01 (Mecânica)
 - (3h) OS: 202186- LTD inspeção dos engrenamentos redutor da TT01 (Mecânica)
 - (1h) OS:205192 – Tencionar correias da esteira TC-01