









开关设计错误，符号封装错误

也可以使用VRB0505-6W但是贵








不使用隔离模块时短路原边和副边
短接致命错误






搞笑错误：VR和VG接反了






TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2024-03-24	Drawn By: Denjhang



wifi模块走卡槽

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2024-03-24 Drawn By: Denjhang	