

SCHEDA	ASSET	STDASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
6	CG0804	CG08_SERB	7G	CG08_SERB_001	serbatoio aria compressa-Controllo settimanale serbatoio aria compressa	verifica perdite di aria da pressostato, elettrovalvola, strumentazione, raccordi.	1
						spurgo condensini e pulizia trappole olio.	2
						verifica funzionamento elettrovalvole di scarico condensa e str	3
	CG100604	CG10_ESSIC	7G	CG10_ESSIC_001	essiccatore ad assorbimento-Controllo settimana essiccatore ad assorbimento	verificare il corretto avanzamento delle fasi di lavorazione dell'essiccatore secondo la sequenza indicata nel manuale al	1
						rilevare dati di esercizio (pressione e temperatura). archiviazione del dato in registro storico e rilevazione anomalie.	2
						giro di spurgo scaricatori e trappole condensa: serbatoi, polmoni, filtri, essiccatori.	3
	CG1006	CG10_TUBZ	7G	CG10_TUBZ_001	linea di distribuzione-Controllo settimanale linea di distribuzione	verifica perdite di aria da pressostato, elettrovalvola, strumentazione, raccordi.	1
						spurgo condensini e pulizia trappole olio.	2
						verifica funzionamento elettrovalvole di scarico condensa e str	3
						verifica intasamento filtri tramite lettura del delta di pressione	4
	CG180103	CG18_CARR	7G	CG18_CARR_011	gru a ponte sospesa-Verifiche settimanali gru a ponte	controllo funzionale dei freni a pieno carico.	1
						controllo finecorsa e se necessario provvedere all'ingrassaggio	2
						controllo funzionale ed integrità pulsantiera e relativo cavo.	3
						prova motori, prova del dispositivo a frizione.	4
						verifica condizioni catene o funi e ganci	5
						verifiche visive generali e controllo visivo di ogni meccanismo e	6
	CG2001	CG20_LOCAR	7G	CG20_LOCAR_011	gru a ponte sospesa-Verifiche settimanali gru a ponte	controllo funzionale dei freni a pieno carico.	1
						controllo finecorsa e se necessario provvedere all'ingrassaggio	2
						controllo funzionale ed integrità pulsantiera e relativo cavo.	3
						prova motori, prova del dispositivo a frizione.	4
						verifica condizioni catene o funi e ganci	5
						verifiche visive generali e controllo visivo di ogni meccanismo e	6