




<div><div>ORDEN DE TRABAJO</div><div>Calle: Ley del Seguro Social No.545 Irapuato, Guanajuato, Mex.</div><div>Colonia Primero de Mayo CP: 36644 Tel: 462-173-51-96</div></div>					Orden.No	N.Folio 101		
				Fecha 2024-10-23				
Cliente/Empresa: asdad				Recibido por:				
Domicilio: asdsad								
Ciudad, Estado y CP: asdad,		RFC: asdad						
Contacto: asdad		e-mail:						
Problema encontrado : aallla				Trabajo a Realizar				
				Demostracion:	✓			
				Instalacion:				
Trabajo Realizado : hkjbhjh				Servicio:	✓			
				Garantia				
				Reparacion :				
Comentarios : jbjbbbj				Vo.Bo				
				<div>Fecha:</div> <div>Nombre y firma del Responsable</div> <div></div> <div>Fecha:</div> <div>Nombre Y Firma del Cliente:</div> <div></div> <div>Fecha :</div>				
No.de Parte		Descripcion				Cant.	Precio	Total
YC.JG.ZS002324		T20P- PLACA ANTIFRICCION BRAZO - T20P				1	\$40	\$40
YC.JG.QX002037		T20P- SOPORTE DE MOTOR - T20P				2	\$700	\$1400
Garantias								
		Mano de Obra				1	\$750	\$750
		Horas de Viaje				2	\$350	\$700
		Kilometraje		3	\$5	\$15		
		Cobranza		Subtotal	\$2830.632			
				Flete	\$			
				I.V.A	\$539.168			
				Total	\$3369.8			